PROVINCIA DI PISTOIA

PROGETTISTI:

SUPERAMENTO DELL'ABITATO DI CHIESINA UZZANESE

1° LOTTO

Variante per l'eliminazione del traffico pesante da P.zza Mazzini

PROGETTO ESECUTIVO

PROG. 04S002A0	Piano di sicurezza e coordinamento
	Allegato C - Misure e prescrizioni operative
20EG	
SCALA	nome file: Allegato C - Misure e prescrizioni operative.pdf

GEOLOGO:

Ing. Alessandro SILVIETTI	Geol. Andrea BARTOLINI
Geom. Paolo ANDREINI	
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	COLLABORATORI:
Ing. Paolo MAZZONI	Geom. Giacomo BALLERI

0	Dicembre 2005	Emissione
Revisione	Data	Oggetto

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Lavorazione Sorgente del rischio Rischi e misure di sicurezza

Segnalazione e protezione del cantiere stradale mediante posizionamento di adeguata cartellonistica

Data inizio: 06/06/2005 - data fine: 04/07/2005

Caduta	pedoni - Lavori stradali	
M001	In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.	DPR 495/92 Art. 30. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento temporaneo
M002	Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati.	Art. 40 DPR 495/92 (Art. 21 Cod. Str.) Sicurezza dei pedoni nei cantieri strada
M003	La visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto previsto dal nuovo codice della strada. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. . Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli). I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. "É consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità".	DPR 495/92 Art. 36. (Art. 21 Cod. Str.) Visibilità notturna

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

M004 Lcantie

I cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali ed autorizzati dall'ente proprietario.

Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti, sostegni, basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada.

DPR 495/92 Art. 30. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento temporaneo

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M005 Apporre adeguata segnaletica stradale, opportunamente ancorata al suolo secondo i più idonei schemi di manovra previsti . Qualora la segnaletica risulti in contrasto con quella esistente è necessario provvedere alla copertura di quest'ultima.

M006 Fare indossare ai lavoratori il sovraindumento fluoro-rifrangente (DPR 495 / 92 art. 37)

Vedi M003 a pag. 1

Lavorazione

Sorgente del rischio

Rischi e misure di sicurezza

Organizzazione del cantiere

Data inizio: 06/06/2005 - data fine: 04/07/2005

Realizzazione di accesso dedicato al cantiere dalla viabilità esistente

Data inizio: 06/06/2005 - data fine: 16/06/2005

Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada Data inizio: 06/06/2005 - data fine: 10/06/2005

M007 Individuare opportunamente la zona di pericolo da delimitare, tenendo conto delle distanze di sicurezza.

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree

Rischio d'investimento - Lavori stradali

Vedi M006 a pag. 2

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

M008 Durante l'utilizzo degli utensili pneumatici assicurarsi: -della corretta unione tra manichette adduzione aria compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; -della funzionalità del dispositivo a "uomo morto" e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.

M009 Prima dell'utilizzo del martello assicurarsi che: - l'accoppiamento massa battente manico non consenta l'eventuale distacco delle parti; le superfici delle masse battenti non presentino sintomi di distacco di particelle e a vista non si rilevino cricche o venature; il manico sia integro.

M010 In presenza di tensione elettrica utilizzare esclusivamente utensili del tipo a "impugnatura isolata".

M011 Nell'utilizzo delle chiavi privilegiare quelle poligonali e a stella. Le chiavi aperte saranno utilizzate nei casi in cui si rendono indispensabili. Evitare l'utilizzo di prolunghe al manico per le operazioni di uso corrente (serrare e/o svitare).

M012 Usare sempre e soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere.

M013 Utilizzare solo cacciaviti con le punte da lavoro in perfetto stato.

In presenza di atmosfere esplosive utilizzare utensili classificati "antiscintilla".

Intubamento del fosso esistente per realizzazione dell'accesso all'area di cantiere dalla viabilità esistente

Data inizio: 11/06/2005 - data fine: 16/06/2005

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Contati	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
M015	I conduttori delle macchine devono essere assistiti da una persona	
	a terra durante le manovre di retromarcia.	(000 404 / 50 4 4 000
M016	Le vie di transito del cantiere e le rampe di accesso agli scavi	(DPR 164 / 56 art. 4 DPF
	avranno larghezza tale da superare la sagoma di ingombro del	547 / 55 art. 8 DLgs 626
	veicolo di almeno 70 cm per ciascun lato.	
M017	Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori	(Circ. Min. 13 / 82 art. 20
	fisicamente idonei sotto la guida di personale esperte.	All. parte II)
M018	Nell'area di influenza del montaggio vietare l'accesso ai non addetti	(Circ. Min. 13 / 82 art. 26
	al lavoro mediante avvisi scritti e transenne.	All. parte III)
M019	Durante le operazioni di montaggio degli elementi prefabbricati deve	(Circ. Min. 13 / 82 art. 28
	essere impedito il transito di persone nella zona che potrebbe	
	essere intressata dalla eventuale caduta degli elementi. La	
	delimitazione di tale zona dovrà essere eseguita in rapporto alla	
	tipologia degli elementi, al loro peso, alle procedure di montaggio e	
	alla quota di lavoro.	
	ioni abrasioni sul corpo amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati	
ganci	amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati	
	amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza	
ganci	amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze	
ganci	amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione	
ganci	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di	
ganci	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile,	
<i>gancio</i> M020	amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60 °. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata.	(DDD 547 / 55 and 474/0)
ganci	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50%. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione	(DPR 547 / 55 art. 171/3)
<i>Sgancio</i> M020 M021	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile.	(DPR 547 / 55 art. 171/3
<i>gancio</i> M020	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile.	(DPR 547 / 55 art. 171/3
Sganci M020 M021 M022	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile. I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche.	
<i>Sgancio</i> M020 M021	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile. I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al	(DPR 547 / 55 art. 171/3
Sganci M020 M021 M022	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile. I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e	
M020 M021 M022 M023	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile. I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile.	(DPR 547 / 55 art. 171/3
Sganci M020 M021 M022	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile. I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. L'utilizzo degli inserti per il sollevamento degli elementi prefabbricati	(DPR 547 / 55 art. 171/3
M020 M021 M022 M023	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile. I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. L'utilizzo degli inserti per il sollevamento degli elementi prefabbricati deve essere effettuato secondo le indicazioni del progettista. Gli	(DPR 547 / 55 art. 171/3
M020 M021 M022 M023	Fare in modo che l'angolo al vertice tra le funi (in corrispondenza del gancio del mezzo di sollevamento) sia di circa 60°. Ampiezze maggiori, ad esempio 100-120°, provocano una riduzione percentuale della portata convenzionale delle funi e dei sistemi di aggancio rispetto al tiro verticale, di ca 36-50 %. E' indispensabile, pertanto, utilizzare funi, catene, corde di lunghezza adeguata. Utlizzare solo bilancini che abbiano impressa la chiara indicazione della loro portatata massima ammissibile. I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. I ganci per l'imbraco devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e chiaramente stampigliata la portata massima ammissibile. L'utilizzo degli inserti per il sollevamento degli elementi prefabbricati	(DPR 547 / 55 art. 171/3

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente	
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	
Vedi M013 a pag. 2	
Vedi M014 a pag. 2	

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

M025 Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei teli (o simili) per la copertura del carico.

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3 Vedi M016 a pag. 3

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

	P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"	(DDD 547 / 57
M02	contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.	(DPR 547 / 55 art. 11 DLgs 494 / 96 Allegato IV)
	Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate (sbarramenti).	
M02		(DPR 164 / 56 art. 12/3)
Riba	ltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili	
M02	adeguata alla possibilità della macchina; -larghezza tale da consentire un franco di almeno 70 cm, oltre la sagome di ingombro del veicolo.	(DPR 164 / 56 art. 4/2)
IVIOZ	scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata.	
Risch	nio investimento - Automezzi	
Vedi	M015 a pag. 3	
M03	Fare effettuare le periodiche manutenzioni da personale qualificato secondo la periodicità consigliata dalla casa costruttrice.	(DPR 459 / 96)
	u semovente	
	ta accidentale materiali - Gru autogru murature	
M03 M03	effettuato con benne o cestoni metallici; non è ammesso l'uso delle forche, delle piattaforme semplici e delle imbracature.	(DPR 164 / 56 art. 58/4)
M03:	·	(DPR 547 / 55 art. 186 DLgs 493 / 96)
Cedi	mento di parti meccaniche - Macchine operatrici	
M034	La manutenzione delle macchine si deve effettuare con la periodicità prevista dalla casa costruttrice. Tali operazioni devono essere opportunamente documentate.	(DPR 459 / 96)
M03	Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi e gli attacchi degli impianti idraulici.	(DPR 459 / 96)
Cont	atto macchine operatrici - Demolizioni scavi	
	M015 a pag. 3	
	M016 a pag. 3	
	M026 a pag. 4 M027 a pag. 4	
	ferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico	
M03	·	(DPR 547 / 55 art. 320
	rispettare la distanza di sicurezza min. di m. 5,00 dalle parti più sporgenti della macchina (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.	DPR 164 / 56 art. 11)
Ipoa	cusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere	
M03	apparecchiature che producano il più basso livello di rumore.	(DLgs 277 / 91 art. 46/3 DPR 459 / 96) (DPR 547 / 55 art. 385
		DPR 459 / 96)

Allegato C - Misure e prescrizioni operative riferite ai rischi delle lavorazioni Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"	
M039 Il datore di lavoro ha effettuato la valutazione del rumore.	(DLgs 277 / 91 art. 40/1)
M040 E' stata verificata l'idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione.	
Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru	
M041 Adottare tutte le misure necessarie per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso.	(DPR 547 / 55 art. 169 DPR 459 / 96)
M042 Affidare la macchina a conduttori di provata esperienza.	2
Vedi M028 a pag. 4	
M043 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di protezione del posto di guida	(DPR 459 / 96)
M044 Lo spostamento dell'autogru tra le varie postazioni avverrà a braccio ripiegato.	
M045 L'autogru deve avere una targa con il diagramma di portata.	
M046 Verificare la stabilità del terreno prima di far accedere la macchina.	(D) 050 (00 D) 000 (
M047 E' vietato l'uso dell'autogru in presenza di forte vento.	(DLgs 359 / 99 DLgs 626 / 94 art. 35)
M048 Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.	(DPR 459 / 96)
Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru	
M049 Eseguire la verifica trimestrale delle funi da riportare su apposito modulo allegato al libretto	(DPR 547 / 55 art. 179/2 DLgs 359 / 99)
M050 Gli apparecchi di sollevamento con portata sup. 200 Kg. devono essere sottoposti a verifica annuale da parte della AUSL	(DPR 547 / 55 art. 194 DPR 459 / 96)
Vibrazioni da macchina operatrice	
M051 Utilizzare macchine dotate di posti guida antivibranti.	(DPR 459 / 96)
Compattatore a scoppio	
Contatto accidentale - Compattatore a scoppio	
M052 Tenere lontane dalla zona delle operazioni le persone non autorizzate.	
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere	
Vedi M037 a pag. 4	
Vedi M038 a pag. 4	
Vedi M039 a pag. 5	
Vedi M040 a pag. 5	
Vibrazioni - Martello demolitore compattatore	
M053 Utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti.	
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura	
Caduta accidentale del carico sollevato	
Vedi M021 a pag. 3	
Vedi M022 a pag. 3	
Vedi M023 a pag. 3	
Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru	
M054 Prima di autorizzare il tiro definitivo del carico accertare che le funi non presentino pieghe anomale.	
Sganciamento carico	
M055 L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi	(DPR 547 / 55 art. 181)
idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione, sotto la diretta sorveglianza del preposto.	(D) 10 047 / 00 att. 101)
Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco	
Vedi M020 a pag. 3	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M056	Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o	(DPR 547 / 55 art. 180)
	accavallamenti. Le estremità libere delle funi devono essere	
	provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di	
	impedire lo scioglimento di trefoli o dei fili elementari.	
	054 a pag. 5	
M057	Utilizzare funi e cavi di imbraco idonei per il carico da sollevare	
M058	Nei casi in cui non esistano idonei sistemi per l'imbracatura (ganci, asole) utilizzare idonei paraspigoli a protezione delle funi di	
	sollevamento.	
la mec	canica/ruspa - SCAVI	
Cedime	ento di parti meccaniche - Macchine operatrici	
	034 a pag. 4	
Vedi M	035 a pag. 4	
Contati	to macchine operatrici - Demolizioni scavi	
	015 a pag. 3	
	016 a pag. 3	
	026 a pag. 4	
	027 a pag. 4	
Inalazi	one di polveri - Demolizioni scavi	
M059	Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il	(DPR 164 / 56 art. 74/5)
	sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i	
M060	materiali di risulta	/DDD 202 / E6 ort 21/1)
IVIUOU	Nei lavori che danno luogo alle polveri adottare provvedimenti atti ad impedirne la diffusione.	(DPR 303 / 56 art. 21/1)
nterce	ttazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni	
M061	Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche	(DPR 164 / 56 art. 11)
	aeree a distanza minore di m 5 dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non	
	si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione	
	atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai	
	conduttori delle linee stesse.	
M062	Porre attenzione alle linee elettriche (e/o altri sottoservizi) aeree,	
	interrate o murate anche accertandosi della presenza con indagini	
	preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l'Ente competente.	
поаси	sia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere	
	037 a pag. 4	
	038 a pag. 4	
	039 a pag. 5	
Vedi M	040 a pag. 5	
Offese	su varie parti del corpo - Macchine di cantiere	
33		
Dibalta	manta aan sahigaajgmanta anargtara Maaahina anargt	rioi
	mento con schiacciamento operatore - Macchine operat	1111
	041 a pag. 5	
	042 a pag. 5 028 a pag. 4	
	043 a pag. 5	
	o io a pagi o	
	046 a pag. 5	

Vibrazioni da macchina operatrice

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Realizzazione e sistemazione area cantiere

Data inizio: 17/06/2005 - data fine: 04/07/2005

Realizzazione recinzione fissa/mobile

Data inizio: 17/06/2005 - data fine: 27/06/2005

Vedi M007 a pag. 2

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

M066

M068

Installazione baracche di cantiere

Data inizio: 01/07/2005 - data fine: 04/07/2005

Inadempienze - installazione servizi igienici

ACQUA: Nei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione (DPR 303 / 56 art. 36) dei lavoratori sufficiente acqua potabile oltre a quella necesssaria per l'igiene personale.

DOCCE: Docce sufficienti e appropriate devono essere messe a M064 disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività e la salubrità lo esigono. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e

(DPR 303 / 56 art. 37 sostituito DL 242 / 96 art.

GABINETTI E LAVABI : I lavoratori devono disporre, in prossimità M065 dei loro posti di lavoro dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se

(DPR 303 / 56 art. 39 sostituito DLgs 494 / 96 Al

necessario, e dotati di mezzi dergenti e per asciugarsi.

LOCALI DI RICOVERO: Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei

(DPR 303 / 56 art. 43)

riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

REFETTORIO: Nei luoghi di lavoro in cui siano presenti più di 30

(DPR 303 / 56 art. 41)

M067 dipendenti durante l'intervallo per la refezione e/o si operi in condizioni igienico-ambientali precarie (ambienti polverosi, materiali insudicianti...) è necessario installare idonei locali per la

refezione muniti di sedie e tavoli. SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO: Locali

(DPR 303 / 56 art. 40 DLgs 494 / 96 Allegato IV)

appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autogru semovente

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

Vedi M031 a pag. 4

Vedi M032 a pag. 4

Vedi M033 a pag. 4

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico

Vedi M036 a pag. 4

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

M069 La macchina deve essere dotata di opportuno e robusto sistema di (DPR 459 / 96) protezione del posto di guida

Vedi M044 a pag. 5

Vedi M045 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M047 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru

Vedi M049 a pag. 5

Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Caduta accidentale del carico sollevato

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru

Vedi M054 a pag. 5

Sganciamento carico

Vedi M055 a pag. 5

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M056 a pag. 6

Vedi M054 a pag. 5

Vedi M057 a pag. 6

Vedi M058 a pag. 6

Realizzazione della viabilità di cantiere anche in presenza di linee aeree Data inizio: 28/06/2005 - data fine: 30/06/2005

Caduta personale/automezzi in scarpate

M070 Rispettare tassativamente i limiti di velocità imposti all'interno del

cantiere.

M071 Allestire robusto parapetto di sicurezza lungo i cigli delle scarpate.

(DPR 164 / 56 art. 24 DPR

547 / 55 art. 26)

Cedimento della carreggiata

M072 Realizzare la massicciata stradale con materiale arido di idonea granulometria opportunamente compattato. In caso di cedimenti ripristinare prontamente le zone interessate con riporti di materiale inerte

Contatto con automezzi in transito

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M028 a pag. 4

M073 Eventuali incroci stradali devono essere regolamentati con opportuna segnaletica.

M074 Qualora non sia possibile rispettare il franco di 70 cm oltre il massimo ingombro dell'automezzo è opportuno creare idonee nicchie di rifugio ogni 20 m.

M075 Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali non è consentito trasportare persone al di fuori di quelle ospitate nella cabina di quida.

M076 Effettuare le manovre di retromarcia esclusivamente quando si ha la piena e totale visibilità dell'area. Se necessario farsi assistere da altra persona.

Vedi M070 a pag. 9

M077 I tracciati stradali all'interno del cantiere devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità

(DPR 547 / 55 art. 28)

Elettrocuzione - Viabilità di cantiere in presenza di linee elettriche

M078 Predisporre idonea segnalazioni di pericolo lungo il tracciato delle (DLgs 493 / 96) condutture elettriche.

M079 I varchi protetti in metallo devono essere tassativamente collegati a (DPR 547 / 55 art. 271-terra. 272 CEI 64-8/5)

Cantiere S.P.4	5 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"	
M080	La realizzazione dei varchi protetti - se realizzata in metallo - deve avvenire in assenza di energia elettrica nel tratto interessato. Tale tratto, anche se privo di energia, deve essere collegato elettricamente a terra.	(DPR 547 / 55 art. 271 - 272 CEI 64-8/5)
M081	Vietare il transito degli automezzi in prossimità delle condutture elettrificate presenti in cantiere. Qualora ciò non sia possibile adottare idonee misure di sicurezza: - transennare il percorso consentendo transiti a distanza di sicurezza (non inferiore a 5 m considerando, inoltre, l'eventuale raggio d'influenza del campo magnetico); -allestire idonei varchi protetti.	(DPR 164 / 56 art. 11 DPR 547 / 55 art. 320)
Inalazi	one di polveri - Viabilità di cantiere	
M082	Provvedere a bagnare periodicamente i tracciati stradali di cantiere.	(DPR 303 / 56 art. 21)
M083	Nella realizzazione della massicciata stradale non utilizzare	
M084	materiali inerti ricchi di parti fini (filler) Imporre agli automezzi la velocità adeguata alle condizioni del fondo stradale (presenza di polveri).	
Autocarr	i o camion ribaltabili	
Caduta	di materiale durante il transito	
Vedi M	025 a pag. 3	
Contat	to macchine operatrici - Demolizioni scavi	
	015 a pag. 3	
Vedi M	016 a pag. 3	
	0 <u>2</u> 6 a pag. 4	
Vedi M	027 a pag. 4	
Ribalta	umento in fase di scarico - Camion ribaltabili	
	0 <u>2</u> 8 a pag. 4	
Vedi M	029 a pag. 4	
Rischio	o investimento - Automezzi	
	0 <u>1</u> 5 a pag. 3	
Vedi M	030 a pag. 4	
Escavato	pre	
Cedim	ento di parti meccaniche - Macchine operatrici	
	034 a pag. 4	
Vedi M	035 a pag. 4	
Contat	to macchine operatrici - Demolizioni scavi	
	0 <u>1</u> 5 a pag. 3	
	016 a pag. 3	
	026 a pag. 4 027 a pag. 4	
	ione di polveri - Demolizioni scavi 059 a pag. 6	
	059 a pag. 6	
	ettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni	
	061 a pag. 6	
	062 a pag. 6	
	sia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere	
	037 a pag. 4	
	037 a pag. 4 038 a pag. 4	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine operatrici

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M043 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rullo compressore vibrante - SCAVI LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Stesura di geotessuto per sistemazione area di cantiere

Data inizio: 28/06/2005 - data fine: 30/06/2005

Contatto accidentale rotoli

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M017 a pag. 3

Vedi M018 a pag. 3

Vedi M019 a pag. 3

Contusioni abrasioni sul corpo

Ribaltamento del carico - Prefabbricati

Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriate in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo, in relazione alla velocità di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.

(Circ. Min. 13 / 82 art. 19/1-2 All. parte III)

Allegato C - Misure e prescrizioni operative riferite ai rischi delle lavorazioni Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Cantiere S.P.45	"Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"	
Ribalta	mento elementi prefabbricati stoccati	
M086	Gli elementi di sostegno devono essere dimensionati in modo da resistere alla spinta loro trasmessa dagli elementi prefabbricati senza tenere conto dell'eventuale equilibramento ottenibile con particolare sistemazione dei pezzi stoccati	(Circ. Min. 13 / 82 art. 9/2 All. parte III)
M087	Lo stoccaggio dei pezzi sarà effettuato in base alle disposizioni scritte del responsabile della prefabbricazione.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 9/2 All. parte III)
M088	Lo stoccaggio dei prefabbricati deve garantire la stabilità al ribaltamento, anche rispetto agli agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 9 All. parte III)
M089	I piani di stoccaggio devono avere resistenza adeguata alle azioni trasmesse dagli elementi stoccati al fine di evitare crolli o ribaltamenti dovuti a cedimenti dei piani medesimi. Le portate utili delle puntellazioni o degli elementi di puntellazione impiegati, devono essere indicate con apposita targhetta o sistema equivalente.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 9/3-4 All. parte III)
Sganci	amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati	
Vedi M	020 a pag. 3 021 a pag. 3	
	22 a pag. 3	
	23 a pag. 3 24 a pag. 3	
	i uso corrente	
	ioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente	
Vedi Mo	008 a pag. 2	
Vedi Mo	09 a pag. 2	
	10 a pag. 2	
	011 a pag. 2	
	12 a pag. 2	
	13 a pag. 2	
Vedi M	14 a pag. 2	
	semovente	
	accidentale materiali - Gru autogru murature	
	031 a pag. 4	
	032 a pag. 4	
	33 a pag. 4	
Cedime	nto di parti meccaniche - Macchine operatrici	
	034 a pag. 4	
	o macchine operatrici - Demolizioni scavi	
	115 a pag. 3	
	116 a pag. 3	
	26 a pag. 4	
	127 a pag. 4	
Interfe	renza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico	
Vedi M	036 a pag. 4	
	sia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere	
	037 a pag. 4	
	138 a pag. 4 139 a pag. 5	
	5 "Circonvallaziona di Chiacina Uzzanaca"	Pagina 12

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M040 a pag. 5

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M043 a pag. 5

Vedi M044 a pag. 5

Vedi M045 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M047 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru

Vedi M049 a pag. 5

Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Caduta accidentale del carico sollevato

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

M090 Effettuare periodicamente le manutenzioni previste dalla casa

(DLgs 626/94 Titolo III DLgs 359 / 99)

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru

Vedi M054 a pag. 5

Sganciamento carico

Vedi M055 a pag. 5

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M056 a pag. 6

Vedi M054 a pag. 5

Vedi M057 a pag. 6

Vedi M058 a pag. 6

Lavorazione

Sorgente del rischio

Rischi e misure di sicurezza

ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRAULICA

Data inizio: 05/07/2005 - data fine: 03/08/2005

Scotico del piano di campagna

Data inizio: 05/07/2005 - data fine: 06/07/2005

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Camion ribaltabile

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Escavatore - LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M062 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Fosse/Posa tombini e canalizzazioni idrauliche

Data inizio: 07/07/2005 - data fine: 11/07/2005

Contatto accidentale - Prefabbricati

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M017 a pag. 3

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi	MΟ	18	а	pag.	3
Vedi	M0	19	а	pag.	3

Contus	ioni abrasioni sul corpo	
D.1 1.		
Kıbalta	mento - Autogru	
M091	Nel caso di terreni in pendenza andrà verificata l'idoneità dei mezzi di sollevamento a sopportare il maggior momento ribaltante determinato dallo spostamento di carichi sospesi; andrà, inoltre, verificata l'idoneità del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante sopratutto in conseguenza di eventi atmosferici sfavorevoli.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 19/3)
M092	Nella documentazione tecnica devono essere indicate le condizioni metereologiche per cui sospendere i lavori.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 27/1 All. parte III)
M093	Su tutti i prefabbricati di peso sup.a 2 tonnellate deve essere indicato il peso effettivo.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 24 All. parte III)
M094	Sul mezzo di sollevamento deve essere indicata la portata max ammissibile. L'autogru, inoltre, deve avere la targa con il diagramma delle variazioni di portata.	(DPR 547 / 55 art. 171 DPR 459 / 96)
M095	L'operatore dell'autogru deve essere in possesso dei requisiti fisici e attitudinali ed avere maturato specifica esperienza.	
M096	Gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati qualora la velocità del vento superi i 60 Km/h. Tale limite deve essere opportunamente ridotto in caso di prefabbricati leggeri di grande superficie (pannelli o elementi di copertura).	(Circ. Min. 13 / 82 art. 27/3 4 All. parte III)
Ribalta	mento del carico - Prefabbricati	
M097	Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalità appropriate in modo da assicurare la stabilità del carico e del mezzo, in relazione alla velocità di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo della loro agibilità e portanza da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 19/1 2 All. parte III)
Ribalta	mento elementi prefabbricati stoccati	
	Lasciare tra una fila e l'altra almeno cm. 60 di spazio. 086 a pag. 12 087 a pag. 12	
M099	Lo stoccaggio dei prefabbricati deve garantire la stabilità al ribaltamento, anche rispetto agli agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche.	(Circ. Min. 13 / 82 art. 9 All. parte III)
Vedi M	089 a pag. 12	
Sganci	amento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati	
	020 a pag. 3	
Vedi M	021 a pag. 3	
Vedi M	022 a pag. 3	

Vedi M024 a pag. 3 Attrezzi di uso corrente

Vedi M023 a pag. 3

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente	
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M013 a pag. 2 Vedi M014 a pag. 2

Autogru semovente

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

Vedi M031 a pag. 4

Vedi M032 a pag. 4

Vedi M033 a pag. 4

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico

Vedi M036 a pag. 4

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M043 a pag. 5

Vedi M044 a pag. 5

Vedi M045 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M047 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru

Vedi M049 a pag. 5

Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Caduta accidentale del carico sollevato

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

Vedi M090 a pag. 13

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru

Vedi M054 a pag. 5

Sganciamento carico

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M055 a pag. 5

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M056 a pag. 6

Vedi M054 a pag. 5

Vedi M057 a pag. 6

Vedi M058 a pag. 6

Trasporto prefabbricati con automezzi

Caduta carico nel transito su strada - Trasporto prefabbricati

Vedi M097 a pag. 15

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Scavi a sezione ristretta

Data inizio: 12/07/2005 - data fine: 18/07/2005

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2 Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Escavatore - LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M062 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Realizzazione viabilità alternativa temporanea

Data inizio: 19/07/2005 - data fine: 21/07/2005

Stesura di geotessuto

Data inizio: 19/07/2005 - data fine: 19/07/2005

Contatto accidentale rotoli

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M017 a pag. 3

Vedi M018 a pag. 3

Vedi M019 a pag. 3

Contusioni abrasioni sul corpo

Ribaltamento del carico

Vedi M085 a pag. 11

Ribaltamento elementi

Vedi M086 a pag. 12

Vedi M087 a pag. 12

Vedi M088 a pag. 12

Vedi M089 a pag. 12

Sganciamento/rottura sistema d'aggancio

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M023 a pag. 3 Vedi M024 a pag. 3

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2 Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autogru semovente

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

Vedi M031 a pag. 4

Vedi M032 a pag. 4

Vedi M033 a pag. 4

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico

Vedi M036 a pag. 4

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M043 a pag. 5

Vedi M044 a pag. 5

Vedi M045 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M047 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru

Vedi M049 a pag. 5

Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Caduta accidentale del carico sollevato

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

Vedi M090 a pag. 13

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru

Vedi M054 a pag. 5

Sganciamento carico

Vedi M055 a pag. 5

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M056 a pag. 6

Vedi M054 a pag. 5

Vedi M057 a pag. 6

Vedi M058 a pag. 6

Sistemazione del rilevato

Data inizio: 20/07/2005 - data fine: 21/07/2005

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Camion ribaltabile

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Pala meccanica: preparazione terreno

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polvere e silicosi - Scavi gesso lana di roccia o vetro fibre minerali

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Ribaltamento - Pala meccanica

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M043 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

M100 In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rullo compressore vibrante - SCAVI LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Realizzazione della recinzione di cantiere e relativi accessi; utilizzo di reti e/o pannelli in metallo e/o tavole in legno

Data inizio: 22/07/2005 - data fine: 22/07/2005

Rovina parziale - Recinzione

M101 Durante la realizzazione della recinzione, devono essere adottate precauzioni (idonei elementi di fissaggio, saettature interne, puntellamenti...) atte ad assicurare, in ogni fase di lavoro, la necessaria solidità, per impedirne la caduta anche in condizioni di forte vento.

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M014 a pag. 2

Posa tombini e canalizzazioni idrauliche Data inizio: 23/07/2005 - data fine: 27/07/2005

Contatto accidentale - Prefabbricati

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M017 a pag. 3

Vedi M018 a pag. 3

Vedi M019 a pag. 3

Contusioni abrasioni sul corpo

Ribaltamento - Autogru

Vedi M091 a pag. 15

Vedi M092 a pag. 15

Vedi M093 a pag. 15

Vedi M094 a pag. 15

Vedi M095 a pag. 15

Vedi M096 a pag. 15

Ribaltamento del carico - Prefabbricati

Vedi M097 a pag. 15

Ribaltamento elementi prefabbricati stoccati

Vedi M098 a pag. 15

Vedi M086 a pag. 12

Vedi M087 a pag. 12

Vedi M099 a pag. 15

Vedi M089 a pag. 12

Sganciamento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

Vedi M024 a pag. 3

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autogru semovente

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

Vedi M031 a pag. 4

Vedi M032 a pag. 4

Vedi M033 a pag. 4

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4	
Vedi M035 a pag. 4	
Contatto macchine operatr	ici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Interferenza linee elettrich	e aeree - Autogru Cestello idraulico
Vedi M036 a pag. 4	
Ipoacusia da rumore - Atti	rezzature e macchine di cantiere
Vedi M037 a pag. 4	
Vedi M038 a pag. 4	
Vedi M039 a pag. 5	
Vedi M040 a pag. 5	
Ribaltamento con schiaccio	amento operatore - Autogru
Vedi M0 <u>4</u> 1 a pag. 5	
Vedi M042 a pag. 5	
Vedi M028 a pag. 4	
Vedi M043 a pag. 5	
Vedi M044 a pag. 5	
Vedi M045 a pag. 5	
Vedi M046 a pag. 5	
Vedi M047 a pag. 5	
Vedi M048 a pag. 5	
Rottura del cavo di sollevai	nento - Autogru gru
Vedi M049 a pag. 5	
Vedi M050 a pag. 5	
Vibrazioni da macchina op	eratrice
Vedi M051 a pag. 5	
ıni/ bilancini/sistemi imbrac	atura
Caduta accidentale del cari	ico sollevato
Vedi M021 a pag. 3	
Vedi M022 a pag. 3	
Vedi M023 a pag. 3	
Vedi M090 a pag. 13	
Pieghe anomale delle funi (di imbracatura - Gru autogru
Vedi M054 a pag. 5	
Sganciamento carico	
Vedi M055 a pag. 5	
Tranciamento/sfilacciamen	ito funi imbraco
Vedi M020 a pag. 3	
Vedi M056 a pag. 6	

Trasporto prefabbricati con automezzi

Vedi M054 a pag. 5 Vedi M057 a pag. 6 Vedi M058 a pag. 6

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Caduta carico nel transito su strada - Trasporto prefabbricati

Vedi M097 a pag. 15

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Scavi a sezione ristretta

Data inizio: 28/07/2005 - data fine: 03/08/2005

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Escavatore - LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M062 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Lavorazione

Sorgente del rischio

Rischi e misure di sicurezza

REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO

Data inizio: 04/08/2005 - data fine: 30/08/2005

Segnalazioni e protezioni cantiere stradale

Data inizio: 04/08/2005 - data fine: 30/08/2005

Caduta pedoni - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M002 a pag. 1

Vedi M003 a pag. 1

Investimento pedoni in transito - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

M102

La segnaletica di sicurezza dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni.

Le recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.

Art. 40 DPR 495/92. (Art. 21 Cod. Str.) Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

antiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"	
Vedi M004 a pag. 1	
Vedi M005 a pag. 2	
M103 Vietare l'attività in caso di nebbia o precipitazioni che limitino la visibilità e le caratteristiche di aderenza della pavimentazione.	(Circ. Min. 2900 / 84 Circ. Min. 1220 / 83)
Vedi M006 a pag. 2	
Vedi M003 a pag. 1	
Spostamento recinzione Data inizio: 03/06/2005 - data fine: 03/06/2005	
Attrezzi di uso corrente	
Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrento	e
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	
Vedi M013 a pag. 2	
Vedi M014 a pag. 2	
Autogru semovente	
Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature	
Vedi M031 a pag. 4	
Vedi M032 a pag. 4	
Vedi M033 a pag. 4	
Vedi M034 a pag. 4 Vedi M035 a pag. 4	
Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi	
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico)
Vedi M036 a pag. 4	
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere	
Vedi M037 a pag. 4	
Vedi M038 a pag. 4	
Vedi M039 a pag. 5 Vedi M040 a pag. 5	
Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru	
Vedi M041 a pag. 5	
Vedi M042 a pag. 5	
Vedi M028 a pag. 4	
Vedi M043 a pag. 5	
Vedi M044 a pag. 5	
Vedi M045 a pag. 5	
Vedi M046 a pag. 5	
Vedi M047 a pag. 5	
Vedi M048 a pag. 5	
Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru	
namena aci caro ai sonoramento - Autogra gra	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M049 a pag. 5

Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Scavo di fondazione

Data inizio: 04/08/2005 - data fine: 04/08/2005

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Escavatore - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SCAVI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

M104 Bagnare in continuazione le macerie.

(DPR 164 / 56 art. 74/5)

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

M105 Porre attenzione alle linee elettriche aeree, interrate o murate anche accertandosi della presenza con indagini preliminari e verificandone la cessata erogazione presso l'Ente competente.

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine operatrici

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M069 a pag. 8

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala

Contusioni abrasioni e offese sul corpo - Mazza piccone pala

Vedi M012 a pag. 2

Posizionamento armature

Data inizio: 05/08/2005 - data fine: 06/08/2005

Caduta operatore - Posa ferro tondo nei casseri

M106 Le opere provvisionali realizzate devono essere tenute in efficienza per la durata del lavoro.

(DPR 164 / 56 art. 7/1 Circ. Min. 149 / 85)

M107 Nei lavori eseguiti ad una altezza sup a m 2 allestire idonee opere provvisionali dotate di parapetti regolamentari atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone e di cose

(DPR 164 / 56 art. 16 DPR 547 / 55 art. 26)

Caduta operatore - Montaggio armatura

M108 Durante il montaggio delle armature (solai, travi ...) predisporre idonei camminamenti (tavole o tavoloni).

Lombalgie da sforzo

M109 Evitare movimenti in posizioni innaturali : adottare -durante la lavorazione del ferro- la posizione schiena dritta/ginocchia piegate (come gli sportivi del sollevamento pesi)

Tagli punture e lacerazioni sul corpo - Lavorazione ferro

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autogru semovente

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature
Vedi M031 a pag. 4
Vedi M032 a pag. 4
Vedi M033 a pag. 4
Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici
Vedi M034 a pag. 4
Vedi M035 a pag. 4
Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3
Vedi M016 a pag. 3
Vedi M026 a pag. 4
Vedi M027 a pag. 4
Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico
Vedi M036 a pag. 4
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M037 a pag. 4
Vedi M038 a pag. 4
Vedi M039 a pag. 5
Vedi M040 a pag. 5
Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru
Vedi M041 a pag. 5
Vedi M042 a pag. 5
Vedi M028 a pag. 4
Vedi M043 a pag. 5
Vedi M044 a pag. 5 Vedi M045 a pag. 5
Vedi M045 a pag. 5 Vedi M046 a pag. 5
Vedi M047 a pag. 5
Vedi M048 a pag. 5
Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru
Vedi M049 a pag. 5
Vedi M050 a pag. 5
Vibrazioni da macchina operatrice
Vedi M051 a pag. 5
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato
Vedi M021 a pag. 3
Vedi M022 a pag. 3
Vedi M023 a pag. 3
Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru
Vedi M054 a pag. 5
Sganciamento carico
Vedi M055 a pag. 5
Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco
Vedi M020 a pag. 3
Vedi M056 a pag. 6

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M054 a pag. 5

Vedi M057 a pag. 6

Vedi M058 a pag. 6

Scale a mano/forbice...

M112

M113

Caduta materiale - Scale o trabattelli

M110 Durante il lavoro sulle scale a mano gli utensili devono essere tenuti (DPR 547 / 55 art. 24) entro apposite guaine.

Caduta operatore - Scale

M111 II datore di lavoro assicura che:

(Dlgs 626/94 art.35/5)

l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati ed opportunamente formati e addestrati.

Per le scale a elementi innestati osservare le seguenti disposizioni : -la lunghezza della scala in opera non deve superare 15 m, salvo particolari esigenze. In tal caso le estermità superiori dei montanti

(DPR 547 / 55 art. 20)

devono essere assicurate a parti fisse; -le scale in opera più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

-nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale:

-durante l'esecuzione dei lavori una persona da terra deve

effettuare una continua vigilanza sulla scala.

Predisporre scale a mano, con sporgenza di almeno un metro oltre

(DPR 164 / 56 art. 8/6)

M114 Le scale doppie a mano non devono superare l'altezza di m.5 e devono avere un dispositivo che impedisca l'apertura oltre il limite di sicurezza.

(DPR 547 / 55 art. 21)

M115 Le scale portatili devono essere:

costruite confermemente alla norma UNI EN 131 parte 1a e 2a; corredate di certificazioni emesse da laboratori ufficiali; corredate da un foglio o libretto contenente, tra l'altro, descrizione degli elementi, indicazioni di uso, manutenzione e gli estremi di certificazione;

(DM 23/3/2000 UNI EN 131 parte 1a e parte 2a)

dichiarazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 e relativa marcatura indelebile.

M116 Le scale semplici portatili devono essere provviste di:

(DPR 547 / 55 art. 18-19)

-dispositivo antisdrucciolevole all'estremità inferiore dei montanti;ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericoli di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altre persone.

Getti di cls

Data inizio: 05/08/2005 - data fine: 06/08/2005

Ribaltamento - Autobetoniera nello scavo

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

M117 Impedire il transito degli automezzi in prossimità degli scavi.

Vedi M046 a pag. 5

Autobetoniera

Caduta addetti - Pulizia betoniera

Allegato C - Misure e prescrizioni operative riferite ai rischi delle lavorazioni Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M118	5 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese" In corrispondenza della bocca di caricamento sarà installato un	(Circ Min 103 / 80 DDD
101110	piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e parapetto normale con tavola fermapiede.	(Circ. Min. 103 / 80 DPR 547 / 55 art. 26)
M119	In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di blocco atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.	(Circ. Min. 103 / 80 art. 9)
Contati	to macchine operatrici - Demolizioni scavi	
	015 a pag. 3	
	016 a pag. 3	
	026 a pag. 4	
	027 a pag. 4	
Messa	in moto accidentale - Autobetoniera	
M120	Gli organi di comando dell'autobetoniera devono essere facilmente raggiungibili dall'operatore; il loro azionamento deve risultare agevole ed essi devono portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi organi devono essere posizionati in modo da impedire la messa in moto accidentale.	(Circ. Min. 103 / 80 art. 4 Autobetoniera DPR 459
M121	I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo tale da assicurare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la persistenza nel tempo di tale	(Circ. Min. 103 / 80 art. 10 Autobetoniera DPR 459
M122	caratteristica. Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e simili, devono essere del tipo ad uomo presente, con ritorno automatico della posizione di arresto.	(Circ. Min. 103 / 80 art. 4/ Autobetoniera DPR 45
M123	Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in condizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa. Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati, che non siano in posizione inaccessibile, devono essere completamente protetti entro idonei involucri, o nel caso di ruote ad anima piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature fino alla loro base. I rulli e gli anelli di rotolamento che si trovino ad H non sup. a m 2 dal terreno o dalla piattaforma di lavoro o di ispezione, devono avere la zona di imbocco protetta, salvo che siano già in posizione inaccessibile.	(Circ. Min. 103 / 80 art. 6 Autobetoniera DPR 459
Presa 1	trascinamento schiacciamento cesoiamento - Autobetoni	iera
	La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati o protetti in modo da non presentare pericolo di presa o di trascinamento. I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento. Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti della macchina.	(Circ. Min. 103 / 80 art. 7- 11 Autobetoniera DPR 4
Ribalta	mento - Autobetoniera nello scavo	
	041 a pag. 5	
	028 a pag. 4	
	117 a pag. 30 046 a pag. 5	
	investimento - Automezzi	
	015 a pag. 3 030 a pag. 4	
v eui ivil	υου a pay. 1	
T T .• •	- Autobetoniera	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M125	Le parti dell'autobetoniera che possono raggiungere temperature sup. a 80° devono essere inaccessibili o adeguatamente protette.	(Circ. Min. 103 / 80 art. 13/1)

Confezionamento di carpenteria in legno per casseri di plinti, pilastri, travi, pareti in cls ed altre armature provvisorie

Data inizio: 08/08/2005 - data fine: 09/08/2005

Caduta dall'alto - Coperture tetti

Vedi M	107 a pag. 28	
M126	Il parapetto del ponteggio, ove presente, deve sovrastare il piano di	
	gronda di almeno 1.2 metri:.	
M127	Sui tetti a falda i parapetti di protezione di ponteggi, ponti a sbalzo,	
	opere provvisionali in genere, devono essere tali da non consentire	
	il passaggio dell'operatore in fase di caduta (ciechi, a rete,)	
M128	Nei lavori sui tetti che espongono al rischio di caduta dall'alto, in	(DPR 164 / 56 art. 10/1)
	mancanza di impalcati o parapetti, si deve fare uso di cintura di	

Caduta operatore - Confezionamento carpenteria

Vedi M107 a pag. 28

M129 Nei lavori con rischio di caduta dall'alto, ove non sia possibile (DPR 164 / 56 art. 10/1-disporre di impalcati fissi, i lavoratori devono usare idonea cintura di UNI 7562)

Tagli abrasioni mani - Sega circolare

M130 Vietare l'uso di seghe circolari non conformi alle prescrizioni legislative e di buona tecnica

sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corr	rente
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	
Vedi M013 a pag. 2	
Vedi M014 a pag. 2	

Ponteggi: allestimento

Caduta materiale - Ponteggio

Caama	materiale 1 onteggio	
M131	Nell'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio di sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura). Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti.	
M132	Nei luoghi di transito, all'altezza della copertura del P.T. deve essere sistemato un impalcato di sicurezza (mantovana parasassi) contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con il transennamento dell'area sottostante.	(DPR 164 / 56 art. 28)
M133	Per impalcati superiori a m. 2,00 allestire parapetti regolamentari con tavola fermapiede alta non meno di cm 20.	(DPR 164 / 56 art. 24 DPR 547 / 55 art. 26)
Vedi M	026 a pag. 4	
M134	L'intavolato deve essere formato da tavole accostate per impedire il	(DPR 164 / 56 art. 23)
	passaggio di materiale minuto.	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M135	Durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi gli utensili degli addetti devono essere tenuti entro apposite guaine.	
M136	Verificare la portata delle carrucole (il doppio del carico da sollevare).	
M137	E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.	(DPR 164 / 56 art. 38/2)
Caduta	operatore - Ponteggio	
M138	L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.	(DPR 164 / 56 art. 20/4)
M139	Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere quelli previsti dalla Autorizzazione Ministeriale del ponteggio stesso (a cravatta, a	
M140	puntone, ad anello). Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere disposti a rombo almeno	(DM 2/9/68 art. 4)
M141	ogni 22 mq. L'estremità inferiore di ciascun montante deve essere sostenuta dalla relativa basetta metallica.	(DPR 164 / 56 art. 35)
M142	E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup.a m.1.80, purchè muniti di relazione di calcolo.	(DM 115 / 90 art. 1/b Cir Min. 149 / 85)
M143	La distanza tra i traversi dei ponteggi metallici non può essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato avranno dimensioni minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 30. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, così come previsto per i ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.	(DPR 164 / 56 art. 23-38
M144	Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi metallici di H< m 20 e rientranti negli schemi tipo delle Autorizzazioni Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo firmato dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.	(DPR 164 / 56 art. 33)
M145	Gli elementi del ponteggio devono avere impressi nome e marchio del fabbricante.	(DPR 164 / 56 art. 34)
M146	Le tavole dell'impalcato devono essere accostate e fissate in modo che non possano scivolare sui traversi.	(DPR 164 / 56 art. 38/1)
M147	L'impalcato del ponteggio esterno deve essere accostato al fabbricato (è ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).	(DPR 164 / 56 art. 23/3)
M148	Il datore di lavoro ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato e ha informato il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge.	(DLgs 626 / 94 art. 43 DLgs 475 / 92)
M149	Il responsabile di cantiere deve assicurarsi che il ponteggio sia montato in conformità dell'Aut.Min. o del progetto.	(DPR 164 / 56 art. 36/5 Circ. Min. 149 / 85)
	106 a pag. 28	,
M150	Al montaggio e smontaggio degli impalcati deve essere adibito personale idoneo.	(DPR 164 / 56 art. 36)
M151	Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purchè sia redatto specifico progetto.	
M152	I ponteggi metallici di H sup. a m. 20,00 e le altre opere provvisonali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità, in rapporto alle loro dimensioni e ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto, firmato da tecnico abilitato.	(DPR 164 / 56 art. 32)
M153	Gli elementi dei ponteggi devono essere protetti da verniciatura, catramatura o protezioni equivalenti.	(DPR 164 / 56 art. 37)
M154	La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e nei casi di ponteggi normali allestiti per lavori di manutenzione con durata inferiore ai 5 giorni	(DPR 164 / 56 art. 27)

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M155	In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori possono usare:	(DPR 164 / 56 art. 10 - DN 466 / 92)
	1-attrezzatura protettiva di sicurezza. costituite da:a) una cintura di	400 / 92)
	sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un	
	organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia;	
	b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni	
	del ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi	
	di sostegno dell'impalcato; c) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida,	
	provvisto di attacco per la cintura di sicurezza (ai semsi DM	
	466/92);	
	2 - uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.	
	- La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o	
	mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a	
	parti stabili delle opere fisse o provvisionali.	
	- La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere	
	sezioni tale da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale	
	caduta del lavoratore.	
	- La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m 1,5 (ai sensi DPR 164/56).	
M156	Il responsabile di cantiere deve assicurarsi dell'efficienza del ponteggio dopo violente perturbazioni.	(DPR 164 / 56 art. 37)
M157	E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti dell'impalcatura.	(DPR 164 / 56 art. 38/3)
	cuzione da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione	(DDD 547 / 55 + 00
M158	Le strutture metalliche che lo richiedono devono essere collegate	(DPR 547 / 55 art. 39
	elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle	Norme CEI art. 81-1
M159	scariche atmosferiche. Gli impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche,	Norme C (DPR 547 / 55 art. 39-328
	Gii impianti di messa a terra e contro le scanche atmosferiche,	(DFR 341 / 33 all. 39-320
WITO	devono essere denunciati adi organi competenti, entro 30 gg, dalla	•
WITOO	devono essere denunciati agli organi competenti entro 30 gg. dalla	`
WITOO	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del	,
ıliscita	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.	`
uliscita	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.	
uliscita	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.	
uliscita Contati	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale	
uliscita Contati M160	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi	
uliscita Contati M160	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca	(DPR 547 / 55 art. 49
uliscita Contati M160 M161	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione:	
uliscita Contati M160 M161	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili.	(DPR 547 / 55 art. 49
uliscita Contati M160 M161	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con	(DPR 547 / 55 art. 49
uliscita Contati M160 M161	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del	(DPR 547 / 55 art. 49
M160 M161 M162 M163	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui	(DPR 547 / 55 art. 49
M160 M161 M162 M163	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole lo accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata cuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere	(DPR 547 / 55 art. 49 DPR 459 / 96) (DPR 547 / 55 art. 288
uliscitat Contati M160 M161 M162	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole lo accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata cuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate:	(DPR 547 / 55 art. 49 DPR 459 / 96)
uliscitat Contati M160 M161 M162	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole lo accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata cuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: con organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in	(DPR 547 / 55 art. 49 DPR 459 / 96) (DPR 547 / 55 art. 288
uliscitat Contati M160 M161 M162	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata cuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: con organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi per	(DPR 547 / 55 art. 49 DPR 459 / 96) (DPR 547 / 55 art. 288
uliscitat Contati M160 M161 M162	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata cuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: con organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;	(DPR 547 / 55 art. 49 DPR 459 / 96) (DPR 547 / 55 art. 288
uliscitat Contati M160 M161 M162	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata cuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: con organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli; in modo da eliminare rischi dovuti al loro avviamento intempestivo	(DPR 547 / 55 art. 49 DPR 459 / 96) (DPR 547 / 55 art. 288
uliscitat Contati M160 M161 M162	loro messa in esercizio, verificati da personale qualificato prima del loro utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni. vole to accidentale con organi in movimento - Puliscitavole Carter di protezione nella zona di introduzione del materiale rimovibili solo con uso di attrezzi Sulla macchina deve essere installato un dispositivo che impedisca il riavvio dopo un arresto o sbalzo di tensione: E' vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione e registrazione; i lavoratori devono essere informati con avvisi chiaramente visibili. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni con organi in moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore. Non manomettere mai le protezioni originali (carter e sportelli) di cui ogni macchina è dotata cuzione - Levigatrice Livellatrice Puliscitavole Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono essere progettate, costruite ed equipaggiate: con organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi per azionarli;	(DPR 547 / 55 art. 49 DPR 459 / 96) (DPR 547 / 55 art. 288

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

ere S.P.45	5 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"	
M165	Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici (utilizzati nei cantieri temporanei e mobili) non deve essere inferiore a IP 43 secondo la classificazione CEI. Per le macchine con apparecchiature elettriche che possano essere soggetti a getti	(DPR 547 / 55 art. 267 CEI 64-8/7)
	d'acqua, il grado di protezione deve rispondre a IP 55.	
M166	Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono	(DPR 547 / 55 art. 287 /3 DPR 459 / 96)
M167	Gli impianti elettrici devono essere dotati di differenziali con sensibilità idonea	(DPR 447 / 91 art. 5/6)
M168	Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.	(DPR 547 / 55 art. 269 DPR 459 / 96)
M169	Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. o uguale 30mA.	(CEI 64-8 /7)
M170	Le prese devono avere un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.	(CEI 23-12)
M171	I cavi di alimentazione (prolunghe) devono essere del tipo H07RN- F oppure di tipo equivalente, ai fini della resistenza all'acqua e all'abrasione	(CEI 64-8/7)
M172	Utilizzare quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC (apparecchiature costruite in serie per cantiere) corredati della certificazione del costruttore.	(Spec.tec. CEI 17- 13/ CEI EN 60439-4)
M173	Gli utensili a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini della sicurezza.	(DM 20/11/68 art. 3)
ıntelli:	utilizzo	
Caduta	materiale - Puntelli	
M174	Le armature devono sopportare, oltre al peso delle strutture e delle persone, anche le sollecitazioni dinamiche prodotte durante i lavori. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.	(DPR 164 / 56 art. 66)
M175	Nel disarmo delle armature delle opere in c.a. devono essere adottate le misure previste dalle norme per il conglomerato cementizio.	(DPR 164 / 56 art. 67/3)
M176	E' vietato disarmare quando sulle strutture insistono carichi accidentali temporanei.	(DPR 164 / 56 art. 67/2)
M177	Il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato da operai esperti sotto la sorveglianza del preposto, dopo benestare della Dir. dei Lavori.	(DPR 164 / 56 art. 67/1)
M178	Per tutti gli addetti alle operazioni di disarmo è prescritto l'uso del casco.	(DPR 547 / 55 art. 381)
	casco.	
	ioni abrasioni sul corpo	

Caduta materiale - Scale o trabattelli Vedi M110 a pag. 30		
Vedi M111 a pag. 30		
Vedi M112 a pag. 30		
Vedi M113 a pag. 30		
Vedi M114 a pag. 30		
Vedi M115 a pag. 30		
Vedi M116 a pag. 30		

Sega circolare

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Caduta	materiali - Sega circolare	
M179	Se la macchina è posta sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento (gru o simili) o nelle immediate vicinanze di ponteggi, deve essere costruito un solido impalcato di protezione ad altezza non maggiore di 3 metri da terra.	(DPR 164 / 56 art. 9)
Elettro	cuzione - Sega circolare	
M180	Interconnettere le terre dell'impianto per ottenere l'equipotenzialità.	(DPR 547 / 55 art. 271- 272 Norme CEI 64-8/5)
M181	Collegare la carcassa della sega circolare all'impianto di terra.	(DPR 547 / 55 art. 271- 272)
M182	I cavi elettrici di alimentazione su palificazione (posa aerea) devono essere sostenuti in modo appropriato, fissati e disposti in modo da non venire danneggiati da vibrazioni, sfregamenti e urti.	(DPR 547 art. Titolo VII CEI 64-8/5)
	165 a pag. 35	
	166 a pag. 35	
	168 a pag. 35	
	169 a pag. 35	
	170 a pag. 35	
	171 a pag. 35 172 a pag. 35	
Inalazi	one di polveri	
Vedi M	060 a pag. 6	
Іроаси	sia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere	
	037 a pag. 4	
	038 a pag. 4	
	039 a pag. 5	
	040 a pag. 5	
Offese	agli occhi	
M183	Usare occhiali di protezione.	(DPR 547 / 55 art. 382)
Tagli n	unture lacerazioni a mani piedi - Sega circolare	,
	<u> </u>	/DDD 547 / 55 - 11 444
M184	La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorché queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali: portapezzi, spingitoi e simili.	(DPR 547 / 55 art. 114 DPR 459 / 96)
M185	Le seghe circolari devono essere munite di coltello divisore, applicato posteriormente alla lama a distanza non sup. a mm. 3 dalla dentatura. Devono, inoltre, essere provviste di schermi posti ai due lati della lama, nella parte sporgente e sotto il piano di lavoro, in modo da impedirne il contatto.	(DPR 547 / 55 art. 109 DPR 459 / 96)
M186	Le seghe circolari devono essere provviste di cuffia registrabile per evitare il contatto accidentale con la lama. Qualora non sia possibile l'adozione della cuffia si dovrà applicare un appropriato schermo paraschegge.	(DPR 547 / 55 art. 109 DPR 459 / 96)
M187	La sega circolare deve rispondere alle norme e deve essere munita di cartelli con le istruzioni d'uso.	(DPR 547 / 55 art. 4-109 110 DPR 459 / 96)
M188	Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagliare sia per dimensione che per caratteristiche tecniche e provvedere alla sua sostituzione non appena si rileva difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato, diametro insufficiente) Alla fine di ogni taglio provvedere a fermare il disco, per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto.	(DPR 459 / 96)

Allegato C - Misure e prescrizioni operative riferite ai rischi delle lavorazioni Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

antiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"		
Posizionamento armature		
Data inizio: 11/08/2005 - data fine: 19/08/2005		
Caduta operatore - Posa ferro tondo nei casseri		
Vedi M106 a pag. 28		
Vedi M107 a pag. 28		
Caduta operatore - Montaggio armatura		
Vedi M108 a pag. 28		
Lombalgie da sforzo		
Vedi M109 a pag. 28		
Tagli punture e lacerazioni sul corpo - Lavorazione ferro		
Tugu pumure e incerazioni sui corpo - Lavorazione jerro		
Attrezzi di uso corrente		
Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente		
Vedi M008 a pag. 2		
Vedi M009 a pag. 2		
Vedi M010 a pag. 2		
Vedi M011 a pag. 2 Vedi M012 a pag. 2		
Vedi M013 a pag. 2		
Vedi M014 a pag. 2		
Autogru semovente		
Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature		
Vedi M031 a pag. 4 Vedi M032 a pag. 4		
Vedi M032 a pag. 4 Vedi M033 a pag. 4		
Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici		
Vedi M034 a pag. 4 Vedi M035 a pag. 4		
Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi		
Vedi M015 a pag. 3		
Vedi M016 a pag. 3		
Vedi M026 a pag. 4 Vedi M027 a pag. 4		
. •		
Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico		
Vedi M036 a pag. 4		
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere		
Vedi M037 a pag. 4		
Vedi M038 a pag. 4		
Vedi M039 a pag. 5		
Vedi M040 a pag. 5		
Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru		
Vedi M041 a pag. 5		
Vedi M042 a pag. 5		
Vedi M028 a pag. 4		
Vedi M043 a pag. 5		

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M044 a pag. 5 Vedi M045 a pag. 5 Vedi M046 a pag. 5 Vedi M047 a pag. 5 Vedi M048 a pag. 5

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru

Vedi M049 a pag. 5 Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Caduta accidentale del carico sollevato

Vedi M021 a pag. 3 Vedi M022 a pag. 3 Vedi M023 a pag. 3

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru

Vedi M054 a pag. 5

Sganciamento carico

Vedi M055 a pag. 5

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco

Vedi M020 a pag. 3 Vedi M056 a pag. 6 Vedi M054 a pag. 5 Vedi M057 a pag. 6 Vedi M058 a pag. 6

Scale a mano/forbice...

Caduta materiale - Scale o trabattelli

Vedi M110 a pag. 30

Caduta operatore - Scale

Vedi M111 a pag. 30 Vedi M112 a pag. 30 Vedi M113 a pag. 30 Vedi M114 a pag. 30 Vedi M115 a pag. 30 Vedi M116 a pag. 30

Getti di cls

Data inizio: 20/08/2005 - data fine: 23/08/2005

Ribaltamento - Autobetoniera nello scavo

Vedi M041 a pag. 5 Vedi M028 a pag. 4 Vedi M117 a pag. 30 Vedi M046 a pag. 5

Autobetoniera

Caduta addetti - Pulizia betoniera

Vedi M118 a pag. 31 Vedi M119 a pag. 31

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Messa in moto accidentale - Autobetoniera

Vedi M120 a pag. 31

Vedi M121 a pag. 31

Vedi M122 a pag. 31

Vedi M123 a pag. 31

Presa trascinamento schiacciamento cesoiamento - Autobetoniera

Vedi M124 a pag. 31

Ribaltamento - Autobetoniera nello scavo

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M117 a pag. 30

Vedi M046 a pag. 5

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Ustioni - Autobetoniera

Vedi M125 a pag. 32

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro necessari per le armature degli impalcati, con discesa dei materiali

Data inizio: 24/08/2005 - data fine: 24/08/2005

Caduta operatore (h>2m)

Vedi M107 a pag. 28

Vedi M129 a pag. 32

Caduta materiale - Puntelli

Vedi M174 a pag. 35

Vedi M175 a pag. 35

Vedi M176 a pag. 35

Vedi M177 a pag. 35

Vedi M178 a pag. 35

Contusioni abrasioni sul corpo

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Ponteggi: allestimento

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Caduta materiale - Ponteggio
Vedi M131 a pag. 32
Vedi M132 a pag. 32
Vedi M133 a pag. 32
Vedi M026 a pag. 4
Vedi M134 a pag. 32
Vedi M135 a pag. 33
Vedi M136 a pag. 33
Vedi M137 a pag. 33
Caduta operatore - Ponteggio
Vedi M138 a pag. 33
Vedi M139 a pag. 33
Vedi M140 a pag. 33
Vedi M141 a pag. 33
Vedi M142 a pag. 33
Vedi M1 <u>4</u> 3 a pag. 33
Vedi M144 a pag. 33
Vedi M145 a pag. 33
Vedi M146 a pag. 33
Vedi M147 a pag. 33
Vedi M149 a pag. 33
Vedi M106 a pag. 28
Vedi M150 a pag. 33
Vedi M151 a pag. 33
Vedi M152 a pag. 33
Vedi M153 a pag. 33
Vedi M154 a pag. 33
M189 In fase di montaggio e smontaggio dei ponteggi i lavoratori devono (DM 446 / 92) usare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia.
Vedi M156 a pag. 34
Vedi M157 a pag. 34
Elettrocuzione da scariche atmosferiche - ponteggi recinzione
Vedi M158 a pag. 34
Vedi M159 a pag. 34
Puntelli: utilizzo
Caduta materiale - Puntelli
Vedi M174 a pag. 35
Vedi M175 a pag. 35
Vedi M176 a pag. 35
Vedi M177 a pag. 35
Vedi M178 a pag. 35
Contusioni abrasioni sul corpo
Scale a mano/forbice
Caduta materiale - Scale o trabattelli
Vedi M110 a pag. 30
Caduta operatore - Scale
Vedi M112 a pag. 30
. 22

Vedi M113 a pag. 30

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M114 a pag. 30 Vedi M116 a pag. 30

Posa in opera di cordoni e zanelle in pietra calcarea

Data inizio: 25/08/2005 - data fine: 26/08/2005

Contusioni abrasioni su mani e piedi - Movimentazione materiali

Offese al capo a causa di pietrisco - Veicoli intansito lavori stardali

M190 Indossare il casco di protezione

(DPR 547 / 55 art. 381)

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M004 a pag. 1

Vedi M005 a pag. 2

Vedi M103 a pag. 26

Vedi M006 a pag. 2

Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Betoniera bicchiere motore a scoppio

Pericolo di caduta dei pali stoccati e/o movimentati - Pali tipo SCAC

M191 Bloccare ogni palo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato.

M192 Contenere la catasta dei pali con appositi montanti o, in mancanza di questi, costituire strati successivi decrescenti bloccando lo strato inferiore con picchettoni infissi nel terreno.

M193 Movimentare i pali i imbracandoli uno per volta.

M194 Interporre tra i vari strati opportuni spessori per consentire una più agevole operazione di imbracatura.

M195 Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio.

Tranciamento mani - Betoniera

M196 Prima di avviare la betoniera verificare che: -il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale); - il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.

(Circ. Min. 103 / 80 art. 4/5-2 Betoniera)

Carriola

Abrasioni alle mani - Carriola

M197 Applicare ai manici delle carriole adeguate fasce di protezione e utilizzare guanti protettivi.

Caduta accidentale nel trasporto materiali su andatoie o passerelle

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M198 Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando sono destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e larghezza non inferiore a m 1,20, se destinate al trasporto dei materiali. Qualora le stesse siano poste ad un dislivello sup a m 0,50 è opportuno dotarle di parapetti regolamentari. La loro pendenza non deve essere sup. al 50% e le tavole che le costituiscono devono essere munite di

(DPR 547 / 55 art. 26 DPR 154 / 56 art. 29)

Malta normale o cementizia

Irritazioni alle mani

M199 Utilizzare idonei guanti di protezione

listelli trasversali posti a m 0,40.

Offese agli occhi - Malta

Vedi M183 a pag. 36

Mazza

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Esecuzione di rilevati con materiale arido e rinterro degli scavi, previa rincalzatura, pistonatura e compattazione

Data inizio: 27/08/2005 - data fine: 30/08/2005

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Pala meccanica/ruspa - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SCAVI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M104 a pag. 27

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M105 a pag. 27

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine operatrici

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M069 a pag. 8

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala

Contusioni abrasioni e offese sul corpo - Mazza piccone pala

Vedi M012 a pag. 2

Lavorazione

Sorgente del rischio

Rischi e misure di sicurezza

COSTRUZIONE VARIANTE/AGGANCIO CON V.DUCCI

Data inizio: 31/08/2005 - data fine: 15/11/2005

Stesura di geotessuto

Data inizio: 31/08/2005 - data fine: 01/09/2005

Contatto accidentale rotoli

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M017 a pag. 3

Vedi M018 a pag. 3

Vedi M019 a pag. 3

Contusioni abrasioni sul corpo

Ribaltamento del carico - Prefabbricati

Vedi M085 a pag. 11

Ribaltamento elementi prefabbricati stoccati

Vedi M086 a pag. 12

Vedi M087 a pag. 12

Vedi M088 a pag. 12

Vedi M089 a pag. 12

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Sganciamento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbr	ricati
Vedi M020 a pag. 3	
Vedi M021 a pag. 3	
Vedi M022 a pag. 3	
Vedi M023 a pag. 3	
Vedi M024 a pag. 3	
Attrezzi di uso corrente	
Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di us	o corrente
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	
Vedi M013 a pag. 2	
Vedi M014 a pag. 2	
autogru semovente	
Caduta accidentale materiali - Gru autogru muratur	e
Vedi M031 a pag. 4	
Vedi M032 a pag. 4	
Vedi M033 a pag. 4	
Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatric	ri
Vedi M034 a pag. 4	
Vedi M035 a pag. 4	
Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi	
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello	idraulico
Vedi M036 a pag. 4	
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di ca	untiere
Vedi M037 a pag. 4	
Vedi M038 a pag. 4	
Vedi M039 a pag. 5	
Vedi M040 a pag. 5	
Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogi	ru
Vedi M041 a pag. 5	
Vedi M042 a pag. 5	
Vedi M028 a pag. 4	
Vedi M043 a pag. 5	
Vedi M044 a pag. 5	
Vedi M045 a pag. 5	
Vedi M046 a pag. 5	
Vedi M047 a pag. 5	
Vedi M048 a pag. 5	
Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru	
Vedi M049 a pag. 5	
Vedi M050 a pag. 5	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Caduta accidentale del carico sollevato

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

Vedi M090 a pag. 13

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru

Vedi M054 a pag. 5

Sganciamento carico

Vedi M055 a pag. 5

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M056 a pag. 6

Vedi M054 a pag. 5

Vedi M057 a pag. 6

Vedi M058 a pag. 6

Strato di rinforzo in misto cementato

Data inizio: 02/09/2005 - data fine: 05/09/2005

Collisione autoveicoli/macch. operatrici

M200 E' fatto assoluto divieto di eliminare -tramite combustione- rifiuti o

(Circ. Min. 2900 / 84 Circ. Min. 1220 / 83)

materiali di risulta del cantiere.

Le macchine operatrici devono tassativamente essere dotate di dispositivo di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante e di pannelli retroriflettenti a strisce alternate bianche e rosse indicanti il max ingombro della macchina.

(DPR 495 / 92 art. 38)

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

M201

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M004 a pag. 1

Vedi M005 a pag. 2

Vedi M103 a pag. 26

Vedi M006 a pag. 2

Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autobetoniera

Caduta addetti - Pulizia betoniera

Vedi M118 a pag. 31

Vedi M119 a pag. 31

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Messa in moto accidentale - Autobetoniera

Vedi M120 a pag. 31

Vedi M121 a pag. 31

Vedi M122 a pag. 31

Vedi M123 a pag. 31

Presa trascinamento schiacciamento cesoiamento - Autobetoniera

Vedi M124 a pag. 31

Ribaltamento - Autobetoniera nello scavo

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M117 a pag. 30

Vedi M046 a pag. 5

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Ustioni - Autobetoniera

Vedi M125 a pag. 32

Realizzazione gradonatura scarpata

Data inizio: 06/09/2005 - data fine: 06/09/2005

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Escavatore - LAVORI STRADALI

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M062 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Formazione delle basi per i punti luce

Data inizio: 07/09/2005 - data fine: 11/09/2005

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M004 a pag. 1

Vedi M005 a pag. 2

Vedi M103 a pag. 26

Vedi M006 a pag. 2

Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Escavatore

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M062 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine operatrici

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M043 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Realizzazione rilevato stradale e profilatura scarpate

Data inizio: 12/09/2005 - data fine: 28/09/2005

Autocarri o camion ribaltabili

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Escavatore - LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M062 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rullo compressore vibrante - SCAVI LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M037 a pag. 4
Vedi M038 a pag. 4
Vedi M039 a pag. 5
Vedi M040 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rimozione tubatura prefabbricata

Data inizio: 29/09/2005 - data fine: 29/09/2005

Contatto accidentale - Prefabbricati

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M017 a pag. 3

Vedi M018 a pag. 3 Vedi M019 a pag. 3

Contusioni abrasioni sul corpo

Ribaltamento - Autogru

Vedi M091 a pag. 15

Vedi M092 a pag. 15

Vedi M093 a pag. 15

Vedi M094 a pag. 15

Vedi M095 a pag. 15

Vedi M096 a pag. 15

Ribaltamento del carico - Prefabbricati

Vedi M097 a pag. 15

Sganciamento/rottura sistema d'aggancio - Prefabbricati

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

Vedi M024 a pag. 3

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autogru semovente

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

Vedi M031 a pag. 4

Vedi M032 a pag. 4

Vedi M033 a pag. 4

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M035 a pag. 4 Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi Vedi M015 a pag. 3 Vedi M016 a pag. 3 Vedi M026 a pag. 4 Vedi M027 a pag. 4 Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico Vedi M036 a pag. 4 Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere Vedi M037 a pag. 4 Vedi M038 a pag. 4 Vedi M039 a pag. 5 Vedi M040 a pag. 5 Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru Vedi M041 a pag. 5 Vedi M042 a pag. 5 Vedi M028 a pag. 4 Vedi M043 a pag. 5 Vedi M044 a pag. 5 Vedi M045 a pag. 5 Vedi M046 a pag. 5 Vedi M047 a pag. 5 Vedi M048 a pag. 5 Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru Vedi M049 a pag. 5 Vedi M050 a pag. 5 Vibrazioni da macchina operatrice Vedi M051 a pag. 5 **Escavatore - LAVORI STRADALI** Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici Vedi M034 a pag. 4 Vedi M035 a pag. 4 Contatto macchine operatrici Vedi M027 a pag. 4 Inalazione di polveri - Demolizioni scavi Vedi M059 a pag. 6 Vedi M060 a pag. 6 Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni Vedi M061 a pag. 6 Vedi M062 a pag. 6 Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere Vedi M037 a pag. 4 Vedi M038 a pag. 4 Vedi M039 a pag. 5 Vedi M040 a pag. 5 Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Funi/ bilancini/sistemi imbracatura

Caduta accidentale del carico sollevato

Vedi M021 a pag. 3

Vedi M022 a pag. 3

Vedi M023 a pag. 3

Vedi M090 a pag. 13

Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru

Vedi M054 a pag. 5

Sganciamento carico

Vedi M055 a pag. 5

Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco

Vedi M020 a pag. 3

Vedi M056 a pag. 6

Vedi M054 a pag. 5

Vedi M057 a pag. 6

Vedi M058 a pag. 6

Trasporto prefabbricati con automezzi

Caduta carico nel transito su strada - Trasporto prefabbricati

Vedi M097 a pag. 15

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Posa in opera di cordoni e zanelle in pietra calcarea

Data inizio: 30/09/2005 - data fine: 05/10/2005

Contusioni abrasioni su mani e piedi - Movimentazione materiali

Offese al capo a causa di pietrisco - Veicoli intansito lavori stardali

Vedi M190 a pag. 41

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M004 a pag. 1

Vedi M005 a pag. 2

Vedi M103 a pag. 26

Vedi M006 a pag. 2

Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Contusioni abrasioni offese	sul corpo - Attrezzi di uso corrente
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	
Vedi M013 a pag. 2	
Vedi M014 a pag. 2	
Betoniera bicchiere motore a s	
_	toccati e/o movimentati - Pali tipo SCAC
Vedi M191 a pag. 41	
Vedi M192 a pag. 41	
Vedi M193 a pag. 41	
Vedi M194 a pag. 41	
Vedi M195 a pag. 41	
Tranciamento mani - Beton	iera
Vedi M196 a pag. 41	
Carriola	
Abrasioni alle mani - Carrio	ola
Vedi M197 a pag. 41	
Caduta accidentale nel tras _I	porto materiali su andatoie o passerelle
Vedi M198 a pag. 42	
<i>l</i> lazza	
Contusioni abrasioni e offes	se sul corpo
Vedi M012 a pag. 2	
Piccone e/o pala e/o rastrello	
Contusioni abrasioni e offes	se sul corpo
Vedi M012 a pag. 2	
Realizzazione di massicciata	stradale
) Data inizio: 06/10/2005 - data	a fine: 12/10/2005
Autocarri o camion ribaltabili	
Caduta di materiale durante	e il transito
Vedi M025 a pag. 3	
Contatto macchine operatric	ci - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Ribaltamento in fase di scar	ico - Camion ribaltabili
Vedi M028 a pag. 4	
Vedi M029 a pag. 4	
Rischio investimento - Auto	mezzi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M030 a pag. 4	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Escavatore - LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M062 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rullo compressore vibrante - SCAVI LAVORI STRADALI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Segnalazioni e protezioni cantiere stradale

Data inizio: 13/10/2005 - data fine: 13/10/2005

Caduta pedoni - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M002 a pag. 1

Vedi M003 a pag. 1

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Investimento pedoni in transito - Lavori stradali
Vedi M001 a pag. 1
Vedi M102 a pag. 25
Rischio di investimento - Lavori stradali
Vedi M001 a pag. 1
Vedi M004 a pag. 1
Vedi M005 a pag. 2
Vedi M103 a pag. 26
Vedi M006 a pag. 2
Vedi M003 a pag. 1
Spostamento recinzione
Data inizio: 13/10/2005 - data fine: 13/10/2005
Attrezzi di uso corrente
Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente
Vedi M008 a pag. 2
Vedi M009 a pag. 2 Vedi M010 a pag. 2
Vedi M011 a pag. 2
Vedi M012 a pag. 2
Vedi M013 a pag. 2
Vedi M014 a pag. 2
Autogru semovente
Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature
Vedi M031 a pag. 4
Vedi M032 a pag. 4
Vedi M033 a pag. 4
Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici
Vedi M034 a pag. 4
Vedi M035 a pag. 4
Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3
Vedi M016 a pag. 3
Vedi M026 a pag. 4 Vedi M027 a pag. 4
Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico Vedi M036 a pag. 4
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere Vedi M037 a pag. 4
Vedi M038 a pag. 4
Vedi M039 a pag. 5
Vedi M040 a pag. 5
Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru
Vedi M041 a pag. 5
Vedi M042 a pag. 5
Vedi M028 a pag. 4
Vedi M043 a pag. 5

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M044 a pag. 5 Vedi M045 a pag. 5 Vedi M046 a pag. 5

Vedi M047 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru

Vedi M0<u>49 a pag. 5</u>

Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Fresatura pavimentazione

Data inizio: 13/10/2005 - data fine: 17/10/2005

Collisione autoveicoli/macch. operatrici

Vedi M200 a pag. 45

Vedi M201 a pag. 45

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Offese al capo a causa di pietrisco - Veicoli intansito lavori stardali

Vedi M190 a pag. 41

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M004 a pag. 1

Vedi M005 a pag. 2

Vedi M103 a pag. 26

Vedi M006 a pag. 2

Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2 Vedi M014 a pag. 2

Camion ribaltabile

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

(DPR 459 / 96)

(DPR 459/96)

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Fresatrice per asfalti

Contatto con organi in movimento - Sega a disco scarificatore

Vedi M162 a pag. 34

M202

Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonei carter o reti metalliche in modo da impedire il contatto accidentale

Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste dalla casa costruttrice.

La macchina deve essere corredata di libretto d'uso e manutenzione

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Messa in moto accidentale - Fresatrice

Gli organi di comando devono essere facilmente raggiungibili dall'operatore; il loro azionamento deve risultare agevole ed essi devono portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. Gli stessi organi devono essere posizionati in modo da impedire la

messa in moto accidentale.

La macchina deve essere dotata di comando di rapido arresto sul posto di guida. Vedi M042 a pag. 5

M204

Vedi M163 a pag. 34

Tagli e abrasioni mani e contusioni corpo

Mini pala - LAVORI STRADALI

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso Binder, steso a caldo, e tappetino.

Data inizio: 18/10/2005 - data fine: 25/10/2005

Collisione autoveicoli/macch. operatrici

Vedi M200 a pag. 45

Vedi M201 a pag. 45

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

stradai	stradale			
M205 E' necessario il preventivo esame della scheda di sicurezza				
	(tossicologica) delle sostanze utilizzate per l'adozione delle			
	specifiche misure di sicurezza.			
M206	Il datore di lavoro deve evitare l'uso di agenti cancerogeni sul luogo	(DLgs 626 / 94 art. 62 -		
	di lavoro. Quando ciò non è tecnicamente possibile provvede	63)		

di lavoro. Quando ciò non è tecnicamente possibile provvede affinché l'utilizzazione avvenga in un sistema chiuso. Se il ricorso al sistema chiuso non è tecnicamente possibile provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. Qualora tutto ciò non sia possibile il datore di lavoro deve effettuare una valutazione dell'esposizione agli agenti cancerogeni, opportunamente documentata. In funzione di tale valutazione deve adottare le adeguate misure preventive e protettive.

M207 II datore di lavoro ha informato i lavoratori su: (DLgs 626 / 94 art. 66)
i rischi derivanti agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi;
precauzioni da prendere per evitare le esposizioni;
misure igieniche da osservare;
necessità di indossare indumenti di protezione;

specifiche procedure di prevenzione aziendali.

M208 I datori di lavoro devono informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione agli agenti nocivi e sulle misure di prevenzione adottate (DLgs 277 / 91 art. 5)

M209 I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere indicate le prescrizioni per l'uso, l'etichettatura e l'indicazione delle sostanze componenti.

M210 Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare (DPR 303 / 56 art. 4-5)

delle mani prima dei pasti.

M211 Usare idonei guanti di protezione. (DPR 547 / 55 art. 383)

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4 Vedi M038 a pag. 4 Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Rischio di investimento - Lavori stradali

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M001 a pag. 1
Vedi M004 a pag. 1
Vedi M005 a pag. 2
Vedi M103 a pag. 26
Vedi M006 a pag. 2
Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2
Vedi M009 a pag. 2
Vedi M010 a pag. 2
Vedi M011 a pag. 2
Vedi M012 a pag. 2
Vedi M013 a pag. 2
Vedi M013 a pag. 2
Vedi M014 a pag. 2

Camion ribaltabile

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4 Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3 Vedi M030 a pag. 4

Pala meccanica - LAVORI STRADALI

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6 Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4 Vedi M038 a pag. 4 Vedi M039 a pag. 5 Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rullo compressore

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4 Vedi M035 a pag. 4

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Vibrofinitrice per asfalti

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Contatto accidentale organi in movimento - Vibrofinitrice

Vedi M162 a pag. 34

M212 Assicurare la protezione di organi in movimento della macchina con idonei carter o reti metalliche in modo da impedire il contatto accidentale delle mani del lavoratore. Eseguire costantemente e periodicamente le operazioni previste dalla casa costruttrice. Alla fine di ogni turno di lavoro pulirela macchina da eventuali residui di malta, in particolare sugli organi di comando.

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

Vedi M205 a pag. 58

Vedi M206 a pag. 58

Vedi M207 a pag. 58

Vedi M208 a pag. 58

Vedi M209 a pag. 58

Vedi M211 a pag. 58

Vedi M211 a pag. 58

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Stesura del tappeto di usura

Data inizio: 26/10/2005 - data fine: 28/10/2005

Collisione autoveicoli/macch. operatrici

Vedi M200 a pag. 45

Vedi M201 a pag. 45

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

Vedi M205 a pag. 58

Vedi M206 a pag. 58

Vedi M207 a pag. 58

Vedi M208 a pag. 58

Vedi M209 a pag. 58

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M	edi M210 a pag. 58	
Vedi M	211 a pag. 58	
M213	I lavoratori esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi devono utilizzare idonei mezzi di protezione personale (maschere respiratorie,) ed essere sottoposti a visita medica periodica.	(DPR 303 / 56 art. 33 DPR 547 / 55 art. 387)

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

-	
Vedi M037 a pag. 4	
Vedi M038 a pag. 4	
Vedi M039 a pag. 5	
Vedi M040 a pag. 5	

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1	
Vedi M004 a pag. 1	
Vedi M005 a pag. 2	
Vedi M103 a pag. 26	
Vedi M006 a pag. 2	
Vedi M003 a pag. 1	

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente Vedi M008 a pag. 2 Vedi M009 a pag. 2 Vedi M010 a pag. 2 Vedi M011 a pag. 2 Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2 Vedi M014 a pag. 2

Camion ribaltabile

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4 Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3 Vedi M030 a pag. 4

Pala meccanica - LAVORI STRADALI

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6 Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4 Vedi M038 a pag. 4

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rullo compressore

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Spandiemulsione

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Vibrofinitrice per asfalti

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Contatto accidentale organi in movimento - Vibrofinitrice

Vedi M162 a pag. 34

Vedi M212 a pag. 60

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

Vedi M205 a pag. 58

Vedi M208 a pag. 58

Vedi M209 a pag. 58

Vedi M210 a pag. 58

Vedi M211 a pag. 58

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Posa e montaggio guard rail

Data inizio: 29/10/2005 - data fine: 05/11/2005

Lombalgie da sforzo

Vedi M109 a pag. 28

Tagli e abrasioni alle mani - Lavorazione su metalli

M214 Nelle opere di taglio e lavorazione degli elementi metallici occorre porre attenzione ai bordi tagliati evitando gli angoli vivi e le sbavature

M215 Nella manipolazione o impiego di prodotti o materiali taglienti devono essere adottati mezzi/sistemi atti ad evitare il contatto diretto con le mani.

(DPR 547 / 55 art. 373)

Vedi M211 a pag. 58

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Battipalo

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Lesioni da schegge - Battipalo

M216 Durante le operazioni di battitura gli operatori dovranno rispettare una opportuna distanza di sicurezza e la zona interessata sarà perimetrata al fine di evitare avvicinamenti accidentali.

Ribaltamento - Battipalo

M217 Durante le operazioni di carico, scarico e spostamento della macchina si deve abbassare il centro di gravità della macchina.

M218 Prima di iniziare i lavori : - controllare la consistenza del terreno; - verificare il corretto posizionamento della macchina; -calare gli stabilizzatori; -se necessario, effettuare eventuali riporti e costipamenti.

Compressore

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

	037 a pag. 4	
	038 a pag. 4	
	039 a pag. 5	
	040 a pag. 5	
Lesion	i alle mani organi in movimento - Compressore	
	162 a pag. 34	
Vedi M	202 a pag. 57	
Scoppie	o serbatoio - Compressore tubazioni	
M219	Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione max di esercizio.	(DPR 459 / 96)
M220	Utilizzare tubazioni del tipo rinforzato e protetto.	
M221	Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.	(DPR 547 / 55 art. 167 DPR 459 / 96)
Flex		
Caduta	operatore - Flex	
M222	Evitare l'utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perché eventuali contraccolpi possono far perdere l'equilibrio all'operatore.	
Elettro	cuzione - Martello demolitore scavi demolizioni Saldat	trice Flex
Vedi M	182 a pag. 36	
M223	Gli impianti elettrici devono essere corredati di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalente in funzione del sistema di distribuzione.	(L 46 / 90 art. 7/2)
Vedi M	166 a pag. 35	
	170 a pag. 35	
Vedi M	171 a pag. 35	
Vedi M	172 a pag. 35	
M224	In "luoghi conduttori ristretti" devono essere utlizzati: -apparecchi ed utensili elettrici, mobile e portatili, di classe II (doppio quadratino concentrico normalizzato) alimentati tramite separazione elettrica singola (trasformatore di isolamento); -apparecchi alimentati a bassissima tensione di sicurezza (uguale o minore di 50 volt).	(CEI 64-8 CAP XI sez 4
Incend	io provocato da scintille - Flex	
M225	Evitare l'uso del flex in ambienti in cui siano presenti materiale infiammabile, gas	
Offese	agli occhi - Flex Tagliamattoni isolanti assistenza imp	iantistica
	183 a pag. 36	
	sul corno e tagli alle mani - Flex	

Offese sul corpo e tagli alle mani - Flex

M226	26 Fermare il disco al termine di ogni operazione per evitare di f	
	girare pericolosamente a vuoto.	
M227	Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi, resistenti e d	

M227 Evitare operazioni di taglio su materiali molto rigidi, resistenti e o notevole spessore (grossi profilati di acciaio o cemento) perchè piccole oscillazioni trasversali al senso del taglio possono determinare la rottura del disco.

M228 Utilizzare il flex solo per l'uso a cui è destinato; non asportare i sistemi di protezione (cuffie) nè togliere la manopola di presa.

M229 Utilizzare l'apposito disco per ogni materiale da tagliare e provvedere alla sua sostituzione quando si rileva difficoltà nella esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato...).

Pistola spara chiodi/fissachiodi

Ferite per uso improprio - Pistola fissachiodi sparachiodi

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M230	Accertarsi sempre che la superficie e la natura dei materiali siano
	idonee all'infissione. Evitare, ad esempio, di operare su un bordo
	estremo o uno spessore troppo sottile; adibire, tuttavia, all'uso di
	questi apparecchi solo personale esperto e qualificato.

M231 Impiegare pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice. Fare eseguire eventuali riparazioni da tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori. Custodire l'attrezzo al termine di ogni giornata lavorativa nella apposita custodia, possibilmente in luoghi o contenitori chiusi a chiave.

M232 Utilizzare solo apparecchi provvisti di pistoncino di spinta (sono quelli che offrono maggiori garanzie di sicurezza) e utilizzare solo apparecchi dotati di sistemi di sicurezza contro gli spari accidentali.

Saldatrice elettrica

Elettrocuzione - Martello demolitore scavi demolizioni Saldatrice Flex

Vedi M182 a pag. 36 Vedi M223 a pag. 64 Vedi M166 a pag. 35

Vedi M170 a pag. 35 Vedi M171 a pag. 35

Vedi M177 a pag. 35

Vedi M224 a pag. 64

Inalazione dei fumi delle saldature

Quando si opera in locali piccoli o con scarsa ventilazione si dovranno predisporre sistemi di aspirazione dei fumi derivanti dalla saldatura e immettere aria nuova a mezzo di pompa o altro sistema. Qualora ciò non sia possibile i lavoratori devono essere provvisti di apparecchi respiratori e di cintura di sicurezza con bretellepassanti sotto le ascelle, collegate a funi di salvataggio tenute da personale posto all'esterno del locale.

(DPR 164 / 56 art. 15)

Lesioni ustioni da schegge e scintille - Saldatrice elettrica

M234 Fare uso di schermi o occhiali con vetri attinici.

(DPR 547 / 55 art. 259)

M235 Raccogliere in apposito raccoglitore i residui degli elettrodi.

Utensili elettrici portatili

Caduta operatore

Vedi M222 a pag. 64

Elettrocuzione - Utensileria elettrica portatile

Vedi M164 a pag. 34 Vedi M168 a pag. 35

Vedi M169 a pag. 35

Vedi M170 a pag. 35

Vedi M171 a pag. 35 Vedi M172 a pag. 35

Vedi M224 a pag. 64

236 Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in metallo (contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico, indicante apparecchi di classe II) e non devono essere collegati alla rete di messa a terra.

(DPR 547 / 55 art. 315 DPR 459 / 96 Norme CEI)

Riempimento aiuole con terreno vegetale

Data inizio: 06/11/2005 - data fine: 08/11/2005

Attrezzi di uso corrente

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Contusioni abrasioni	offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	
Vedi M013 a pag. 2	
Vedi M014 a pag. 2	
utocarri o camion riba	altabili
Caduta di materiale d	durante il transito
Vedi M025 a pag. 3	
Contatto macchine o	peratrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Ribaltamento in fase	di scarico - Camion ribaltabili
Vedi M028 a pag. 4	
Vedi M029 a pag. 4	
Rischio investimento	- Automezzi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M030 a pag. 4	
ala meccanica/ruspa ·	SCAVI
Cedimento di parti m	eccaniche - Macchine operatrici
Vedi M034 a pag. 4	
Vedi M035 a pag. 4	
Contatto macchine o	peratrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3	·
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Inalazione di polveri	- Demolizioni scavi
Vedi M059 a pag. 6	
Vedi M060 a pag. 6	
	entale reti di impianti - Scavi demolizioni
Vedi M061 a pag. 6	
Vedi M062 a pag. 6	
· · ·	- Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M037 a pag. 4	
Vedi M038 a pag. 4	
Vedi M039 a pag. 5	
Vedi M040 a pag. 5	
	del corpo - Macchine di cantiere
-JJ - Z - Z - Z - Z - Z - Z - Z - Z - Z	

Vedi M041 a pag. 5

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M042 a pag. 5 Vedi M028 a pag. 4 Vedi M043 a pag. 5 Vedi M046 a pag. 5 Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Installazione segnaletica verticale/orizzontale Data inizio: 09/11/2005 - data fine: 14/11/2005

Vedi M007 a pag. 2

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree

Rischio di investimento

Vedi M001 a pag. 1 Vedi M004 a pag. 1 Vedi M005 a pag. 2 Vedi M006 a pag. 2 Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2 Vedi M009 a pag. 2 Vedi M010 a pag. 2 Vedi M011 a pag. 2 Vedi M012 a pag. 2 Vedi M013 a pag. 2 Vedi M014 a pag. 2

Smantellamento recinzione di cantiere

Data inizio: 15/11/2005 - data fine: 15/11/2005

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2 Vedi M009 a pag. 2 Vedi M010 a pag. 2 Vedi M011 a pag. 2 Vedi M012 a pag. 2 Vedi M013 a pag. 2 Vedi M014 a pag. 2

Autogru semovente

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

Vedi M031 a pag. 4 Vedi M032 a pag. 4 Vedi M033 a pag. 4

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4 Vedi M035 a pag. 4

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico

Vedi M036 a pag. 4

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M043 a pag. 5

Vedi M044 a pag. 5

Vedi M045 a pag. 5

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M047 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru

Vedi M049 a pag. 5

Vedi M050 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Camion e autocarri

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Lavorazione

Sorgente del rischio

Rischi e misure di sicurezza

COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE/DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DALLA SP13 SULLA NUOVA VARIANTE

Data inizio: 16/11/2005 - data fine: 19/11/2005

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada Data inizio: 16/11/2005 - data fine: 16/11/2005

Vedi M007 a pag. 2

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree

Rischio d'investimento - Lavori stradali

Vedi M006 a pag. 2

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso Binder, steso a caldo, e tappetino.

Data inizio: 16/11/2005 - data fine: 16/11/2005

Collisione autoveicoli/macch. operatrici

Vedi M200 a pag. 45

Vedi M201 a pag. 45

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

Vedi M205 a pag. 58

Vedi M206 a pag. 58

Vedi M207 a pag. 58

Vedi M208 a pag. 58

Vedi M209 a pag. 58

Vedi M210 a pag. 58

Vedi M211 a pag. 58

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Vedi M004 a pag. 1

Vedi M005 a pag. 2

Vedi M103 a pag. 26

Vedi M006 a pag. 2

Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente
Vedi M008 a pag. 2
Vedi M009 a pag. 2
Vedi M010 a pag. 2
Vedi M011 a pag. 2
Vedi M012 a pag. 2
Vedi M013 a pag. 2
Vedi M014 a pag. 2
Camion ribaltabile
Caduta di materiale durante il transito
Vedi M025 a pag. 3
Contatto macchine operatrici
Vedi M027 a pag. 4
Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili
Vedi M028 a pag. 4
Vedi M029 a pag. 4
Rischio investimento - Automezzi
Vedi M015 a pag. 3
Vedi M030 a pag. 4
Pala meccanica - LAVORI STRADALI
Contatto macchine operatrici
Vedi M027 a pag. 4
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
Vedi M059 a pag. 6
Vedi M060 a pag. 6
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M037 a pag. 4
Vedi M038 a pag. 4
Vedi M039 a pag. 5
Vedi M040 a pag. 5
Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere
Vibrazioni da macchina operatrice
Vedi M051 a pag. 5
Rullo compressore
Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici
Vedi M034 a pag. 4
Vedi M035 a pag. 4
Contatto macchine operatrici
Vedi M027 a pag. 4
Inalazione di polveri - Demolizioni scavi
Vedi M0 <u>5</u> 9 a pag. 6
Vedi M060 a pag. 6
Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M037 a pag. 4
Vedi M038 a pag. 4
Vedi M039 a pag. 5
Vedi M040 a pag. 5

Vibrofinitrice per asfalti

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Contatto accidentale organi in movimento - Vibrofinitrice

Vedi M162 a pag. 34 Vedi M212 a pag. 60

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

Vedi M205 a pag. 58

Vedi M206 a pag. 58

Vedi M207 a pag. 58

Vedi M208 a pag. 58

Vedi M209 a pag. 58

Vedi M210 a pag. 58

Vedi M211 a pag. 58

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4
Vedi M038 a pag. 4
Vedi M039 a pag. 5
Vedi M040 a pag. 5

Stesura del tappeto di usura

Data inizio: 16/11/2005 - data fine: 16/11/2005

Collisione autoveicoli/macch. operatrici

Vedi M200 a pag. 45 Vedi M201 a pag. 45

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

Vedi M205 a pag. 58
Vedi M206 a pag. 58
Vedi M207 a pag. 58
Vedi M208 a pag. 58
Vedi M209 a pag. 58
Vedi M210 a pag. 58
Vedi M210 a pag. 58
Vedi M211 a pag. 58
Vedi M213 a pag. 61

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4
Vedi M038 a pag. 4
Vedi M039 a pag. 5
Vedi M040 a pag. 5

Rischio di investimento - Lavori stradali

Vedi M001 a pag. 1

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M004 a pag. 1 Vedi M005 a pag. 2 Vedi M103 a pag. 26 Vedi M006 a pag. 2

Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2 Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2 Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Camion ribaltabile

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Pala meccanica - LAVORI STRADALI

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Rullo compressore

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M059 a pag. 6

Vedi M060 a pag. 6

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Spandiemulsione

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Vibrofinitrice per asfalti

Contatto macchine operatrici

Vedi M027 a pag. 4

Contatto accidentale organi in movimento - Vibrofinitrice

Vedi M162 a pag. 34

Vedi M212 a pag. 60

Contatto inalazione di sostanze nocive - Vibhrofinitrice emulsione bituminosa manto stradale

Vedi M205 a pag. 58

Vedi M208 a pag. 58

Vedi M209 a pag. 58

Vedi M210 a pag. 58

Vedi M211 a pag. 58

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Completamento segnaletica verticale/orizzontale

Data inizio: 17/11/2005 - data fine: 17/11/2005

Vedi M007 a pag. 2

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree

Rischio di investimento

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M001 a pag. 1
Vedi M004 a pag. 1
Vedi M005 a pag. 2
Vedi M006 a pag. 2
Vedi M003 a pag. 1

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2
Vedi M009 a pag. 2
Vedi M010 a pag. 2
Vedi M011 a pag. 2
Vedi M012 a pag. 2
Vedi M013 a pag. 2

Smantellamento viabilità alternativa

Data inizio: 18/11/2005 - data fine: 18/11/2005

Attrezzi di uso corrente

Vedi M014 a pag. 2

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2
Vedi M009 a pag. 2
Vedi M010 a pag. 2
Vedi M011 a pag. 2
Vedi M012 a pag. 2
Vedi M013 a pag. 2
Vedi M013 a pag. 2
Vedi M014 a pag. 2

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M0<u>15 a pag. 3</u> Vedi M0<u>16 a pag. 3</u> Vedi M0<u>26 a pag. 4</u> Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4 Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M0<u>15 a pag. 3</u> Vedi M0<u>30 a pag. 4</u>

Escavatore - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE SCAVI

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4 Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3 Vedi M016 a pag. 3

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Inalazione di polveri - Demolizioni scavi

Vedi M104 a pag. 27

Vedi M060 a pag. 6

Intercettazione accidentale reti di impianti - Scavi demolizioni

Vedi M061 a pag. 6

Vedi M105 a pag. 27

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Offese su varie parti del corpo - Macchine di cantiere

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine operatrici

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M069 a pag. 8

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala

Contusioni abrasioni e offese sul corpo - Mazza piccone pala

Vedi M012 a pag. 2

Smantellamento recinzione e area di cantiere

Data inizio: 19/11/2005 - data fine: 19/11/2005

Elettrocuzione- Smontaggio impianti elettrici di cantiere

M237 L'impianto di terra deve essere disattivato al termine dello

smontaggio dell'impianto elettrico.

M238 Qualora il quadro di sezionamento sia costruito con porta di chiusura munita di serratura, dopo avere disinserito gli interruttori (DPR 547 / 55 art. 334)

chiusura munita di serratura, dopo avere disinserito gli interruttori alimentanti i circuiti o le parti di apparecchiature sulle quali si deve intervenire, chiudere a chiave ed estrarre la stessa.

M239 Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non

espressamente autorizzati dal capo preposto.

M240 In caso di scollegamento di parti di impianto o di macchina

scollegare il cavo di terra per ultimo e, al montaggio, collegarlo per primo

M241 Prima di intervenire su parti in tensione provvedere a sezionare a

monte l'alimentazione delle stesse curando la posa in opera di idonea segnaletica

"Lavori in corso - Non attivare gli interruttori"

M242 A lavoro ultimato, prima di ridare tensione assicurarsi che tutte le

protezioni rimosse siano state ripristinate.

(CEI 64-8/2 CEI 64-8/5)

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

M243 Prima di iniziare l'intervento accertarsi mediante cercafasi o tester che le parti soggette all'intervento o, qualsiasi altra parte con cui l'operatore può venire accidentalmente in contatto, sia effettivamente priva di tensione.

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2

Vedi M014 a pag. 2

Autocarri o camion ribaltabili

Caduta di materiale durante il transito

Vedi M025 a pag. 3

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Ribaltamento in fase di scarico - Camion ribaltabili

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M029 a pag. 4

Rischio investimento - Automezzi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M030 a pag. 4

Autogru semovente

Caduta accidentale materiali - Gru autogru murature

Vedi M031 a pag. 4

Vedi M032 a pag. 4

Vedi M033 a pag. 4

Cedimento di parti meccaniche - Macchine operatrici

Vedi M034 a pag. 4

Vedi M035 a pag. 4

Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M016 a pag. 3

Vedi M026 a pag. 4

Vedi M027 a pag. 4

Interferenza linee elettriche aeree - Autogru Cestello idraulico

Vedi M036 a pag. 4

Ipoacusia da rumore - Attrezzature e macchine di cantiere

Vedi M037 a pag. 4

Vedi M038 a pag. 4

Vedi M039 a pag. 5

Vedi M040 a pag. 5

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Ribaltamento con	schiacciamento operatore - Autogru
Vedi M041 a pag. 5	
Vedi M042 a pag. 5	
Vedi M028 a pag. 4	
Vedi M043 a pag. 5	
Vedi M044 a pag. 5	
Vedi M045 a pag. 5	
Vedi M046 a pag. 5	
Vedi M047 a pag. 5	
Vedi M048 a pag. 5	
	i sollevamento - Autogru gru
Vedi M049 a pag. 5	
Vedi M050 a pag. 5	
Vibrazioni da mac	china operatrice
Vedi M051 a pag. 5	
amion e autocarri	
	e operatrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Rischio investimei	nto - Automezzi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M030 a pag. 4	
scavatore - ALLES	TIMENTO DEL CANTIERE SCAVI
	i meccaniche - Macchine operatrici
Vedi M034 a pag. 4	
Vedi M035 a pag. 4	
	e operatrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3	- Speranter Benienzient seurt
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
	eri - Demolizioni scavi
Vedi M104 a pag. 27	
Vedi M060 a pag. 6	
Intercettazione acc	cidentale reti di impianti - Scavi demolizioni
Vedi M061 a pag. 6	
Vedi M061 a pag. 6 Vedi M105 a pag. 27	
Vedi M105 a pag. 27	ore - Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M105 a pag. 27 Ipoacusia da rumo	ore - Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M105 a pag. 27 Ipoacusia da rumo Vedi M037 a pag. 4	ore - Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M105 a pag. 27 Ipoacusia da rumo Vedi M037 a pag. 4 Vedi M038 a pag. 4	ore - Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M105 a pag. 27 Ipoacusia da rumo Vedi M037 a pag. 4	ore - Attrezzature e macchine di cantiere

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Macchine operatrici

Vedi M041 a pag. 5

Vedi M042 a pag. 5

Vedi M028 a pag. 4

Vedi M069 a pag. 8

Vedi M046 a pag. 5

Vedi M048 a pag. 5

Vibrazioni da macchina operatrice

Vedi M051 a pag. 5

Piccone e/o pala

Contusioni abrasioni e offese sul corpo - Mazza piccone pala

Vedi M012 a pag. 2

Piccone e/o pala e/o rastrello

Contusioni abrasioni e offese sul corpo

Vedi M012 a pag. 2

Lavorazione

Sorgente del rischio

Rischi e misure di sicurezza

OPERE DI COMPLETAMENTO

Data inizio: 30/09/2005 - data fine: 04/10/2005

Posizionamento segnaletica provvisoria/recinzione su strada

Data inizio: 30/09/2005 - data fine: 01/10/2005

Vedi M007 a pag. 2

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Delimitazione aree

Rischio d'investimento - Lavori stradali

Vedi M006 a pag. 2

Attrezzi di uso corrente

Contusioni abrasioni offese sul corpo - Attrezzi di uso corrente

Vedi M008 a pag. 2

Vedi M009 a pag. 2

Vedi M010 a pag. 2

Vedi M011 a pag. 2

Vedi M012 a pag. 2

Vedi M013 a pag. 2 Vedi M014 a pag. 2

Preparazione scarpate con biostuoia

Data inizio: 02/10/2005 - data fine: 04/10/2005

Contatto accidentale rotoli

Vedi M015 a pag. 3

Vedi M017 a pag. 3

Vedi M018 a pag. 3

Vedi M019 a pag. 3

ntiere S.P.45 "Circonvallazione di Cl	niesina Uzzanese"
Contusioni abrasioni su	l corpo
Ribaltamento del carico	
Vedi M085 a pag. 11	
. •	
Ribaltamento elementi	
Vedi M086 a pag. 12	
Vedi M087 a pag. 12	
Vedi M088 a pag. 12	
Vedi M089 a pag. 12	
Scivolamento	
Sganciamento/rottura s	istema d'aggancio
Vedi M020 a pag. 3	
Vedi M021 a pag. 3	
Vedi M022 a pag. 3	
Vedi M023 a pag. 3	
Vedi M024 a pag. 3	
Attrezzi di uso corrente	
Contusioni abrasioni of	fese sul corpo - Attrezzi di uso corrente
Vedi M008 a pag. 2	
Vedi M009 a pag. 2	
Vedi M010 a pag. 2	
Vedi M011 a pag. 2	
Vedi M012 a pag. 2	
Vedi M013 a pag. 2	
Vedi M014 a pag. 2	
utogru semovente	
Caduta accidentale mat	eriali - Gru autogru murature
Vedi M031 a pag. 4	
Vedi M032 a pag. 4	
Vedi M033 a pag. 4	
Cedimento di parti meco	caniche - Macchine operatrici
Vedi M034 a pag. 4	
Vedi M035 a pag. 4	
Contatto macchine oper	ratrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3	
Vedi M016 a pag. 3	
Vedi M026 a pag. 4	
Vedi M027 a pag. 4	
Interferenza linee elettr	iche aeree - Autogru Cestello idraulico
Vedi M036 a pag. 4	9
_	Attrezzature e macchine di cantiere
Vedi M037 a pag. 4	
Vedi M038 a pag. 4	
Vedi M039 a pag. 5	
Vedi M040 a pag. 5	

Cantiere S.P.45 "Circonvallazione di Chiesina Uzzanese"

Ribaltamento con schiacciamento operatore - Autogru
Vedi M041 a pag. 5
Vedi M042 a pag. 5
Vedi M028 a pag. 4
Vedi M043 a pag. 5
Vedi M044 a pag. 5
Vedi M045 a pag. 5
Vedi M046 a pag. 5
Vedi M047 a pag. 5
Vedi M048 a pag. 5
Rottura del cavo di sollevamento - Autogru gru
Vedi M0 <u>4</u> 9 a pag. 5
Vedi M0 5 0 a pag. 5
Vibrazioni da macchina operatrice
Vedi M051 a pag. 5
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura
Caduta accidentale del carico sollevato
Vedi M021 a pag. 3
Vedi M0 <u>2</u> 2 a pag. 3
Vedi M023 a pag. 3
Vedi M090 a pag. 13
Pieghe anomale delle funi di imbracatura - Gru autogru
Vedi M054 a pag. 5
Sganciamento carico
Vedi M055 a pag. 5
Tranciamento/sfilacciamento funi imbraco
Vedi M020 a pag. 3
Vedi M056 a pag. 6
Vedi M054 a pag. 5
Vedi M057 a pag. 6
Vedi M058 a pag. 6
Idrosemina scarpate
Data inizio: 04/10/2005 - data fine: 04/10/2005
Camion e autocarri
Contatto macchine operatrici - Demolizioni scavi
Vedi M015 a pag. 3
Vedi M016 a pag. 3
Vedi M026 a pag. 4
Vedi M027 a pag. 4
Rischio investimento - Automezzi
Vedi M015 a pag. 3
Vedi M030 a pag. 4
1 - 0